

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)
UAE142	1981	BM101704	UAE142-101100B	45	BUS	23,000	27,015
TTA170	1990	BMA05505	FE6119042B	45	BUS	26,100	30,015
VBG031	1990	BMA06217	FE6033206B	45	BUS	26,100	30,015
UVN320	1990	BMA08211	MA08211L86	45	BUS	26,100	30,015
UVN765	1990	BMA11817	MA11817L86	45	BUS	26,100	30,015
TTA179	1991	BMB07017	MB07017L86	42	BUS	29,700	34,155
UVO713	1991	BMB10606	MB10606L86	36	BUS	29,700	34,155
TTA036	1991	BMA12808	MA12808L86	45	BUS	29,700	34,155
TTA092	1991	BMB04510	MB04510L86	45	BUS	29,700	34,155
TTA107	1991	BMB04920	MB04920L86	45	BUS	29,700	34,155
TTA113	1991	BMB04819	FD6053101T	45	BUS	29,700	34,155
TTA120	1991	BMB02516	TTA120	45	BUS	29,700	34,155
TTA158	1991	BMB10502	MB10502L86	45	BUS	29,700	34,155
UQM103	1991	BMB02524	FE6018218B	45	BUS	29,700	34,155
UVO001	1991	BMB04208	UV0001	36	BUS	29,700	34,155
UVO293	1991	BMB02012	FE6063216B	45	BUS	29,700	34,155
UVO479	1991	BMB04821	MB04821L86	39	BUS	29,700	34,155
TTA122	1991	BMB05102	MB05102L86	45	BUS	29,700	34,155
UVO277	1991	BMB04822	MB04822L86	43	BUS	29,700	34,155
TTA131	1991	BMB07205	MB07205L86	45	BUS	29,700	34,155
TTA193	1992	BMB12313	H06CTA10618	45	BUS	33,000	37,950
UAF399	1992	BMB12604	MB12604L86	45	BUS	33,000	37,950
UVO525	1992	BMB12602	FE6004135B	36	BUS	33,000	37,950
UVO588	1992	BMB12904	6BG1863601	45	BUS	33,000	37,950
TIM892	1992	BMB11405	FE6019654B	42	BUS	33,000	37,950
TTA168	1992	BMB11409	TTA168	45	BUS	33,000	37,950
TTA185	1992	BMB11007	H06CTB11181	45	BUS	33,000	37,950
UAF425	1992	BMB13010	UAF425	45	BUS	33,000	37,950
UAF457	1992	BMC13707	BMC13707CM	45	BUS	33,000	37,950
UAG026	1992	BMB13011	MB13011L86	45	BUS	33,000	37,950
UVO350	1992	BMB11315	MB11315L86	36	BUS	33,000	37,950
UVO532	1992	BMB12323	UVO532	45	BUS	33,000	37,950
TTA190	1992	BMB12311	MB12311L86	45	BUS	33,000	37,950
SFS656	1992	LMB84204	FE6028493B	40	BUS	33,000	37,950
TNB410	1992	LMB87906	FE6015456B	48	BUS	33,000	37,950
UAF658	1992	LMC72105	FE6055842C	45	BUS	33,000	37,950
UVO657	1992	LMB87901	UVO657	38	BUS	33,000	37,950
XLB706	1992	LMB85904	XLB706	42	BUS	33,000	37,950
XLB822	1992	LMB85805	XLB822GBDO	42	BUS	33,000	37,950
UAF562	1992	LMB85103	6BG1839175	45	BUS	33,000	37,950
UAF526	1992	LMB96505	6BG1844350	45	BUS	33,000	37,950
UAF494	1992	NLB80808		347748	29	BUSETA	30,245
XLB093	1992	1FDXJ75PONVA03044	VX096815	42	BUS	33,000	37,950
UAF637	1992	T4501827	C111737	25	BUSETA	16,800	19,320
UAF799	1992	T4501809	C111701	25	BUSETA	16,800	19,320
UAF574	1992	HZB300004788	1HZ0053711	29	BUSETA	26,300	30,245
TTA202	1993	NLD61710		432530	29	BUSETA	29,300
TTA215	1993	NLC62603		419255	26	BUSETA	29,300
TTA286	1993	NLD62109		436026	29	BUSETA	29,300
TTA608	1993	NLD63404		442487	29	BUSETA	29,300
TTA297	1993	NLD68109		432871	29	BUSETA	29,300
TTB118	1993	NLD67807		437376	29	BUSETA	29,300
UAG683	1993	NLD71104		452712	24	BUSETA	18,900
TTA672	1993	LMC78104	6BG1856863	45	BUS	36,600	42,090
UAF640	1993	LMC73601	MA00721L86	45	BUS	36,600	42,090
UAF647	1993	LMC75506		45634229	45	BUS	36,600
UAF782	1993	LMC74603	UAF782	45	BUS	36,600	42,090
UAF965	1993	LMC79004	6BG1843146	45	BUS	36,600	42,090
UAG522	1993	LMC76003	6BG1852993	35	BUSETA	29,300	33,695
UAG523	1993	LMC76101	6BG1853509	45	BUS	36,600	42,090
UVP869	1993	LMC73901	6BG1853108	44	BUS	36,600	42,090
UVQ127	1993	LMC95603	6BG1861520	40	BUS	36,600	42,090
UVQ316	1993	LMC74101	6BD1423494	44	BUS	36,600	42,090
UVQ437	1993	LMC76705	6BD1457764	45	BUS	36,600	42,090
UVQ454	1993	LMC77806	UVQ454	44	BUS	36,600	42,090
UVQ593	1993	LMC75805	UVQ593	44	BUS	36,600	42,090
UVQ825	1993	LMC75405	FE6001873C	47	BUS	36,600	42,090
UVQ869	1993	LMC77805	FE6057347C	45	BUS	36,600	42,090
TTB136	1993	LMC79401	6BG1840485	45	BUS	36,600	42,090
UAF741	1993	LMC76104	UAF741	45	BUS	36,600	42,090
TTA211	1993	NLD70506		431188	29	BUSETA	29,300
TTA263	1993	NLC61304		403573	27	BUSETA	29,300
TTA274	1993	NLC62608		417879	29	BUSETA	29,300
TTA283	1993	NLD62108		437931	29	BUSETA	29,300
TTA288	1993	NLD61605		432069	29	BUSETA	29,300
TTA310	1993	NLC66606		411495	29	BUSETA	29,300
TTA350	1993	NLD62001		436907	29	BUSETA	29,300
TTA360	1993	NLD62007		437391	29	BUSETA	29,300
TTA390	1993	NLD61602		432518	29	BUSETA	29,300
TTA396	1993	NLD61603		432509	29	BUSETA	29,300
TTA414	1993	NLD63606		449956	29	BUSETA	29,300
TTA415	1993	NLD62107		436028	29	BUSETA	29,300
TTA418	1993	NLD63405		442488	29	BUSETA	29,300

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)	
TTA420	1993	NLD63501		448743	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA427	1993	NLD62204		436033	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA459	1993	NLC62301		407984	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA467	1993	NLD62803		447289	26	BUSETA	29,300	33,695
TTA518	1993	NLD62907		453607	27	BUSETA	29,300	33,695
TTA548	1993	NLD61707		432083	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA602	1993	NLD63403		442489	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA618	1993	NLD71408		448447	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA635	1993	NLD65302		455449	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA701	1993	NLD62807		442490	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA702	1993	NLC66509		411486	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA711	1993	NLD65203		453679	26	BUSETA	29,300	33,695
TTA738	1993	NLD63009		451930	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA761	1993	NLD62904		453606	29	BUSETA	29,300	33,695
TTB064	1993	NLD63004		444770	29	BUSETA	29,300	33,695
TTB210	1993	NLD65908		459961	29	BUSETA	29,300	33,695
UAF689	1993	NLC60708		390655	26	BUSETA	29,300	33,695
UAF715	1993	NLC0909		393902	27	BUSETA	29,300	33,695
UAF751	1993	NLC61405		403565	27	BUSETA	29,300	33,695
UAF847	1993	NLC61307		486691	25	BUSETA	18,900	21,735
UAF868	1993	NLC66708	UAF868		25	BUSETA	18,900	21,735
UAF963	1993	NLD61705		432528	26	BUSETA	29,300	33,695
UAF998	1993	NLD67903	008361CO		29	BUSETA	29,300	33,695
UAG287	1993	NLD65309		452794	28	BUSETA	29,300	33,695
UAG670	1993	NLD65409		455444	25	BUSETA	18,900	21,735
UAH180	1993	NLD63406		448758	22	BUSETA	18,900	21,735
TTA290	1993	NLD62103		437922	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA304	1993	NLD61704		432080	26	BUSETA	29,300	33,695
TTA387	1993	NLD62105		437933	27	BUSETA	29,300	33,695
TTA528	1993	NLD62805		447281	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA561	1993	NLD63401		440934	25	BUSETA	18,900	21,735
TTA629	1993	NLD65306		452837	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA654	1993	NLD62802		447288	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA783	1993	NLD66004		459966	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA942	1993	NLD62809		440932	29	BUSETA	29,300	33,695
TTB008	1993	NLD66009		459420	29	BUSETA	29,300	33,695
TTB028	1993	NLD65103		453686	29	BUSETA	29,300	33,695
TTB093	1993	NLD65107		451122	29	BUSETA	29,300	33,695
TTB137	1993	NLD65909		459957	29	BUSETA	29,300	33,695
TTB149	1993	NLD63408		751789	29	BUSETA	29,300	33,695
TTB165	1993	NLD63507		447279	29	BUSETA	29,300	33,695
TTB174	1993	NLD62909	30946069		29	BUSETA	29,300	33,695
TTB277	1993	NLD62804		440926	29	BUSETA	29,300	33,695
UAF797	1993	NLC62210		407986	30	BUSETA	29,300	33,695
TTA495	1993	NLD61706		432082	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA669	1993	NLD65401		452825	29	BUSETA	29,300	33,695
UAG610	1993	NLD66003		459959	28	BUSETA	29,300	33,695
UZA494	1993	NLD62810		440927	27	BUSETA	29,300	33,695
TTA363	1993	NLD62106		436029	24	BUSETA	18,900	21,735
TTA987	1993	NLD66002		458883	29	BUSETA	29,300	33,695
UAF671	1993	NLC65505	406203UAF671		25	BUSETA	18,900	21,735
TTA659	1993	NLD71205		445523	25	BUSETA	18,900	21,735
TTA794	1993	NLD71607		447697	29	BUSETA	29,300	33,695
TTB233	1993	NLD68001		437349	26	BUSETA	29,300	33,695
UAF796	1993	NLC66608		411474	25	BUSETA	18,900	21,735
UAF918	1993	NLC65905		418717	29	BUSETA	29,300	33,695
UAG686	1993	NLD71508		448870	29	BUSETA	29,300	33,695
TTA555	1993	SMC00401	TTA555		45	BUS	36,600	42,090
TTB160	1993	SMC00420	TTB160		45	BUS	36,600	42,090
UAG495	1993	SMC00602	UAG495		45	BUS	36,600	42,090
UVR141	1993	SMC00410	UVR141		44	BUS	36,600	42,090
TTA545	1993	TA502939	C113961		29	BUSETA	29,300	33,695
TTA748	1993	NLD71103		452715	29	BUSETA	29,300	33,695
TTB206	1993	PM157357	3NK3601637182		45	BUS	36,600	42,090
UAG444	1993	PM141099	UAG444		45	BUS	36,600	42,090
TTA326	1993	3B6ME3941PM122453	TTA326		29	BUSETA	29,300	33,695
TTA519	1993	3B6ME3940PM149109	TTA519		29	BUSETA	29,300	33,695
TTA768	1993	3B6ME3943PM143062	TTA768		29	BUSETA	29,300	33,695
TTB201	1993	PM178047	3NK36016401050		29	BUSETA	29,300	33,695
TTB203	1993	PM178034	3NK36016401038		29	BUSETA	29,300	33,695
TTB204	1993	PM178056	3NK36016401045		29	BUSETA	29,300	33,695
UAF996	1993	3B6ME3940PM120208	3B6ME3940PM120208		29	BUSETA	29,300	33,695
TTA667	1993	3B6WE6665PM141121	TTA667		45	BUS	36,600	42,090
TTB207	1993	PM171314	TTB207		45	BUS	36,600	42,090
UAG280	1993	PM141111	3NK0703601508		45	BUS	36,600	42,090
UAG288	1993	PM149644	PM149644CM		56	BUS	36,600	42,090
UAG290	1993	PM141105	3K2043601504		45	BUS	36,600	42,090
UAG333	1993	PM164625	362TM2U0162071		39	BUS	36,600	42,090
UAG363	1993	3B6WE666XPM145343	UAG363		45	BUS	36,600	42,090
UAG446	1993	PM171327	RGDOMUAG446		45	BUS	36,600	42,090
TTB085	1993	PM140083	FE6105936B		45	BUS	36,600	42,090
UVR304	1993	PM155164	FE6052649C		41	BUS	36,600	42,090
UVV345	1993	3B6WE6666PM141113	UVV345		52	BUS	36,600	42,090

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)	
TTA291	1993	3B6WE6660PM149305	PM149305	45	BUS	36,600	42,090	
TTB315	1993	OPM164624	TTB315	45	BUS	36,600	42,090	
UAG361	1993	PM171324	3B6WE6664PM171324	45	BUS	36,600	42,090	
UVT251	1993	3B6WE6664PM145337	UVT251	35	BUS	29,300	33,695	
UVT278	1993	3B6WE6667PM145333	UVT278	35	BUS	29,300	33,695	
UVT459	1993	346WE6666PM141130	FE6061304B	45	BUS	36,600	42,090	
UVR227	1993	PM157062	UVR227	44	BUS	36,600	42,090	
TTB200	1993	PM178042	3NK36016401043	29	BUSETA	29,300	33,695	
TTA312	1993	3B6ME394PM120204		29	BUSETA	29,300	33,695	
TTA393	1993	3B6ME3948PM122451	<null>	29	BUSETA	29,300	33,695	
TTA400	1993	3B6ME3949PM120207	*****	29	BUSETA	29,300	33,695	
TTA527	1993	3B6ME3945PM140289	DATTTA527	29	BUSETA	29,300	33,695	
TTB202	1993	PM178046	3NK36016401044	29	BUSETA	29,300	33,695	
UYM510	1993	06370001DIAN	UYM510DATT	42	BUS	36,600	42,090	
TTA210	1993	T4502711	C113532	29	BUSETA	29,300	33,695	
TTA216	1993	T4502425	C113164	29	BUSETA	29,300	33,695	
TTA260	1993		2302 C112874	29	BUSETA	29,300	33,695	
TTA359	1993	T45002427	C113170	29	BUSETA	29,300	33,695	
TTA472	1993	T4502829	C113410	29	BUSETA	29,300	33,695	
TTA487	1993		2774 C113390	29	BUSETA	29,300	33,695	
TTA503	1993	T4502739	C113673	29	BUSETA	29,300	33,695	
TTA601	1993	T4502506	4HF1130757	29	BUSETA	29,300	33,695	
TTA611	1993	T4502934	TTA611	29	BUSETA	29,300	33,695	
TTA612	1993		2771 C113419	29	BUSETA	29,300	33,695	
UAF804	1993		2406 C113058	25	BUSETA	18,900	21,735	
UAF816	1993	T4502289	C112824	30	BUSETA	29,300	33,695	
UAF827	1993	T4502300	C112989	25	BUSETA	18,900	21,735	
UAF858	1993	T4502157	C112518	30	BUSETA	29,300	33,695	
UAF870	1993	T4502301	C112987	29	BUSETA	29,300	33,695	
UAF970	1993	T4502589	C113469	29	BUSETA	29,300	33,695	
UAF976	1993	T4502686	C113550	29	BUSETA	29,300	33,695	
UAF979	1993	T4502710	C113545	29	BUSETA	29,300	33,695	
UAG687	1994	NL94270804		502605	27	BUSETA	32,500	37,375
UAG681	1994	SMD01116	MD01116L86	42	BUS	40,800	46,920	
UVT689	1994	SMD01112	MD01112L86	45	BUS	40,800	46,920	
UAG242	1994	LMD84106	UAG242	45	BUS	40,800	46,920	
UAG306	1994	LMD82901	6BG1862071	45	BUS	40,800	46,920	
UAG313	1994	LMD82905	6BG1862013	45	BUS	40,800	46,920	
UAG336	1994	LMD82606	6BG1861950	45	BUS	40,800	46,920	
UAG360	1994	LMD83801	6BG1862371	45	BUS	40,800	46,920	
UAG603	1994	LM94350305	H06CTE18896	45	BUS	40,800	46,920	
UAL139	1994	LMD84103	6BG1840481	45	BUS	40,800	46,920	
UVT590	1994	LM94351605	6BG1862813	45	BUS	40,800	46,920	
UVU531	1994	LM94351803	6BG1862835	44	BUS	40,800	46,920	
UVV358	1994	LM94353001	FE6009787B	44	BUS	40,800	46,920	
UAG311	1994	NLD10007		472886	25	BUSETA	21,200	24,380
UAG609	1994	NL94270203		487007	26	BUSETA	32,500	37,375
UAG674	1994	NLD10108		475379	26	BUSETA	32,500	37,375
UAG758	1994	NL94270401		496366	27	BUSETA	32,500	37,375
UVU098	1994	NL94320905		498544	29	BUSETA	32,500	37,375
TTB098	1994	NLD66805		461598	27	BUSETA	32,500	37,375
UAG892	1994	NL94270306	UAG892		27	BUSETA	32,500	37,375
UVR146	1994	NLD66804		460684	30	BUSETA	32,500	37,375
TTB052	1994	NLD66803		460677	29	BUSETA	32,500	37,375
UVS311	1994	NLD01002		462720	28	BUSETA	32,500	37,375
UVS622	1994	NLD98804		457142	28	BUSETA	32,500	37,375
UVT519	1994	NL94320106		487692	30	BUSETA	32,500	37,375
XV1147	1994	RH591187	FE6060253B	30	BUSETA	32,500	37,375	
SRR306	1994	RH591204	FE6050524B	30	BUSETA	32,500	37,375	
UAG690	1994	T4502942	UAG690	27	BUSETA	32,500	37,375	
UAG695	1994	T4503440	C114805	27	BUSETA	32,500	37,375	
UAG747	1994	T4503437	C114303	26	BUSETA	32,500	37,375	
WHF921	1994	T4503592	W06ED10559	28	BUSETA	32,500	37,375	
UVS348	1994	T4503526	BR85731	26	BUSETA	32,500	37,375	
UAG700	1994	HZB50003285	1HZ0107713	29	BUSETA	32,500	37,375	
UAI266	1995	KN2GAD3C3SC000468	LX006288	30	BUSETA	100,200	115,230	
UVU752	1995	NL94321903		509320	29	BUSETA	36,200	41,630
UAG923	1995	BM94200913	M94200913L86	48	BUS	45,200	51,980	
UVV284	1995	BM95304202	M95304202L86	44	BUS	45,200	51,980	
UVV320	1995	BM94200624	M94200624L86	39	BUS	45,200	51,980	
UVV336	1995	BM95304210	M95304210L86	49	BUS	45,200	51,980	
UVV403	1995	BM95304208	M95304208L86	45	BUS	45,200	51,980	
UVV569	1995	BM95305921	FE6070422B	45	BUS	45,200	51,980	
UVV593	1995	BM95308205	FE6069703B	48	BUS	45,200	51,980	
UVV662	1995	BM95304213	FE6048769B	40	BUS	45,200	51,980	
UVV111	1995	BM95301323R	UVV111	42	BUS	45,200	51,980	
UVV457	1995	BM95303909	9LN01911	58	BUS	45,200	51,980	
UVV159	1995	BM94200923	FE6027065B	45	BUS	45,200	51,980	
UVV289	1995	BM94200917	M94200917L86	35	BUS	36,200	41,630	
UVV311	1995	BM95304207	FE6056687B	44	BUS	45,200	51,980	
UVV313	1995	BM95304205	FE6102355A	34	BUS	36,200	41,630	
UVV394	1995	BM95304212	M95304212L86	49	BUS	45,200	51,980	
UVV468	1995	BM95305915	M95305915L86	45	BUS	45,200	51,980	

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)
UVV490	1995	BM95305907	FE6022253B	54	BUS	45,200	51,980
UVV524	1995	BM95305924	FE6050075B	45	BUS	45,200	51,980
UVV684	1995	BM95308216	M95308216L86	50	BUS	45,200	51,980
UVV441	1995	BM94200902	FE6050380B	55	BUS	45,200	51,980
UVV510	1995	BM95305917	UVV510	49	BUS	45,200	51,980
UAG963	1995	NL94271806		27	BUSETA	36,200	41,630
UAG726	1995	LM94354005	6BG1730239	44	BUS	45,200	51,980
UAG753	1995	LM94354506	6BG1863849	49	BUS	45,200	51,980
UAG893	1995	LM94355204	6BG1863663	45	BUS	45,200	51,980
UAG944	1995	LM94355202	FE6056313C	45	BUS	45,200	51,980
UAH081	1995	LM94356204	6BG1864045	49	BUS	45,200	51,980
UAH159	1995	LM94356402	6BG1864073	44	BUS	45,200	51,980
UAH285	1995	LM94356504	6BG1864185	45	BUS	45,200	51,980
UVV211	1995	LM94354305	6BG1863679	45	BUS	45,200	51,980
UAG901	1995	LM94355702	6BG1863942	49	BUS	45,200	51,980
UVU554	1995	LM94354004	6BG1863640	45	BUS	45,200	51,980
UAG831	1995	NL94271307		26	BUSETA	36,200	41,630
UAG941	1995	NL94271309		27	BUSETA	36,200	41,630
UAH106	1995	NL94323005		27	BUSETA	36,200	41,630
UAH127	1995	NL94272201		27	BUSETA	36,200	41,630
UAH129	1995	NL94272203		27	BUSETA	36,200	41,630
UAH140	1995	NL94272110	UAH140	27	BUSETA	36,200	41,630
UAH235	1995	NL94272408		27	BUSETA	36,200	41,630
UAH238	1995	NL94272404		26	BUSETA	36,200	41,630
WBB405	1995	NL95440110		28	BUSETA	36,200	41,630
UAG822	1995	NL94271210		23	BUSETA	23,800	27,370
UVU775	1995	NL94321909		26	BUSETA	36,200	41,630
WBB451	1995	NL95440607		28	BUSETA	36,200	41,630
SJR002	1995	T4504587	C116600	28	BUSETA	36,200	41,630
UAH403	1995	BGV40035159	UAH403	29	BUSETA	36,200	41,630
UVV694	1996	BM95308220	FE6119381B	35	BUS	40,100	46,115
UVV836	1996	BM95310211	M95310211L86	44	BUS	50,300	57,845
UVV851	1996	BM95310209	FE6002569B	45	BUS	50,300	57,845
UVX435	1996	BM96610301	UVX435	45	BUS	50,300	57,845
UVV739	1996	BM95310220	FE6054691B	42	BUS	50,300	57,845
UVV264	1996	BM96600109	FE6058961B	38	BUS	50,300	57,845
UVV432	1996	BM96600101	FE6026132B	40	BUS	50,300	57,845
UVV433	1996	BM96600207	M96600207L86	38	BUS	50,300	57,845
UVV484	1996	BM96600113	FE6004325B	40	BUS	50,300	57,845
UVV549	1996	BM96600213	M96600213L86	40	BUS	50,300	57,845
UVV861	1996	BM96600310	FE6126636B	40	BUS	50,300	57,845
UAI325	1996	NL96383402		27	BUSETA	40,100	46,115
UAI459	1996	NL96383010		27	BUSETA	40,100	46,115
UAH729	1996	LM95500905	6BG1864486	45	BUS	50,300	57,845
UAI174	1996	LM95501304	6BG1864588	45	BUS	50,300	57,845
UAH694	1996	NL95443706		27	BUSETA	40,100	46,115
UAH775	1996	NL96380305		27	BUSETA	40,100	46,115
UAH810	1996	NL96381502		27	BUSETA	40,100	46,115
UAI037	1996	NL96381102		27	BUSETA	40,100	46,115
UAI308	1996	NL96380403		29	BUSETA	40,100	46,115
UVV787	1996	NL96382307		30	BUSETA	40,100	46,115
UVV789	1996	NL96381401		30	BUSETA	40,100	46,115
XLK188	1996	NL96381405		29	BUSETA	40,100	46,115
XVK052	1996	NL95444004		26	BUSETA	40,100	46,115
XVK231	1996	NL96381604		30	BUSETA	40,100	46,115
UAH858	1996	NL96381001		27	BUSETA	40,100	46,115
SRD973	1996	V11855028		19	MICRO	26,800	30,820
UAI012	1996	T4505873	C118897	27	BUSETA	40,100	46,115
UAI005	1996	AABEAA0027		50	BUS	50,300	57,845
UAH844	1996	AABEAA0025		50	BUS	50,300	57,845
UAI858	1997	KN2FAD3B2VC002431	FD42010701	25	BUSETA	23,100	26,565
UAI860	1997	KN2FAD3B2VC002433	ZB511811	25	BUSETA	23,100	26,565
UAI570	1997	KN2FAD3B2TC001424	ZB510849	25	BUSETA	23,100	26,565
UVX443	1997	NL96387001		29	BUSETA	44,600	51,290
UAI595	1997	BM95306816	9LN03144	47	BUS	55,900	64,285
UAK234	1997	9GCM7T1J7VB710612	FE6060169B	46	BUS	55,900	64,285
UVV937	1997	BM96600313	FE6033501B	40	BUS	55,900	64,285
UVV956	1997	BM97710104	9LN06359	40	BUS	55,900	64,285
UVX259	1997	9GCM7T1J7VB710407	9LN06647	40	BUS	55,900	64,285
UVX595	1997	9GCM7T1J7VB710523	UVX595	36	BUS	55,900	64,285
UAI573	1997	BM96600311	M96600311L86	47	BUS	55,900	64,285
UAI574	1997	BM96600312	M96600312L86	47	BUS	55,900	64,285
UVV788	1997	NL96384602		30	BUSETA	44,600	51,290
UVV855	1997	NL96384910		29	BUSETA	44,600	51,290
UVV857	1997	NL96384909		30	BUSETA	44,600	51,290
UVX151	1997	NL96386504		29	BUSETA	44,600	51,290
WBB887	1997	NL96385403		30	BUSETA	44,600	51,290
UAK130	1997	LM96485804	6BD1611283	45	BUS	55,900	64,285
UAI956	1997	NL96387602		27	BUSETA	44,600	51,290
SRY475	1997	NL96388610		30	BUSETA	44,600	51,290
SRY577	1997	NL96389401		30	BUSETA	44,600	51,290
UAK071	1997	9GCNPR657VB442511		31	BUSETA	44,600	51,290
UAK116	1997	9GCNPR657VB440511		28	BUSETA	44,600	51,290

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)
UAK180	1997	9GCNPR657VB441206	FD42034892	29	BUSETA	44,600	51,290
UAK289	1997	NL96387607	584863	28	BUSETA	44,600	51,290
UVVW854	1997	NL96384901	575326	29	BUSETA	44,600	51,290
UVVW954	1997	NL96386304	576755	29	BUSETA	44,600	51,290
UVX593	1997	NL96388802	587541	29	BUSETA	44,600	51,290
UVX722	1997	NL96389105	587863	29	BUSETA	44,600	51,290
UVX723	1997	9GCNPR657VB440611	593410	29	BUSETA	44,600	51,290
XLK569	1997	NL96386110	578163	30	BUSETA	44,600	51,290
XVK539	1997	NL96388302	584388	30	BUSETA	44,600	51,290
XVK654	1997	9GCNPR657VB440210	592842	30	BUSETA	44,600	51,290
UVX662	1997	NL96388801	587549	29	BUSETA	44,600	51,290
UAI743	1997	NL96386005	UAI743	29	BUSETA	44,600	51,290
UAI994	1997	NL96387810	UAI994	25	BUSETA	30,000	34,500
UAK052	1997	NL96387110	581550	22	BUSETA	30,000	34,500
UAK151	1997	9GCNPR657VB441210	595157	30	BUSETA	44,600	51,290
UQO366	1997	NL96388409	585585	29	BUSETA	44,600	51,290
UVX153	1997	NL96388308	584412	30	BUSETA	44,600	51,290
UVX166	1997	NL96387002	580566	29	BUSETA	44,600	51,290
UVX154	1997	NL96387310	584195	30	BUSETA	44,600	51,290
SBV258	1997	NL96387009	580330	30	BUSETA	44,600	51,290
UAI601	1997	NL96386210	576749UAI601	27	BUSETA	44,600	51,290
UAK061	1997	NL96389110	587866	27	BUSETA	44,600	51,290
UAK269	1997	NL96387603	583503	30	BUSETA	44,600	51,290
UVX349	1997	NL96388309	584406	31	BUSETA	44,600	51,290
UVX664	1997	NL96388006	585263	30	BUSETA	44,600	51,290
UAK001	1997	V11855751	1510409	19	MICRO	30,000	34,500
UAK195	1997	JALMR111HM3001643	700193	32	BUS	44,600	51,290
UAK210	1997	JALMR111HM3001645	770199	32	BUS	44,600	51,290
UAK221	1997	JALMR111HM3001648	770206	32	BUS	44,600	51,290
SEK189	1997	KMFFA17APVU309141	D4BAT258212	16	MICRO	23,100	26,565
UAK224	1997	JALMR111HM3001640	770229	32	BUS	44,600	51,290
UAK211	1997	JALMR111HM3001646	770207	32	BUS	44,600	51,290
UAK212	1997	JALMR111HM3001641	770216	32	BUS	44,600	51,290
UAK167	1997	9BM688176BV118543	3.74981E+13	31	BUS	44,600	51,290
UAK169	1997	9BM688176VB118541	3.74981E+13	31	BUS	44,600	51,290
UAK168	1997	9BM688176VB118542	3.74981E+13	31	BUS	44,600	51,290
UAK209	1997	JALMR111HM3001644	770200	32	BUS	44,600	51,290
UAK166	1997	9BM688176VB118087	3.74981E+13	31	BUS	44,600	51,290
UAK050	1997	BE439F25061	4D34B77523	22	BUSETA	30,000	34,500
UAI891	1997	BG439F25058	4D34B77486	26	BUSETA	44,600	51,290
UAK393	1998	9GCM7T1J8WB810817	2FR02651	47	BUS	62,000	71,300
UAK390	1998	9GCM7T1J8WB810815	2FR04278	47	BUS	62,000	71,300
UAK391	1998	9GCM7T1J8WB810818	2FR02671	47	BUS	62,000	71,300
UAK392	1998	9GCM7T1J8WB810819	2FR02683	47	BUS	62,000	71,300
UAK394	1998	9GCM7T1J8WB810820	2FR02626	47	BUS	62,000	71,300
UAK407	1998	9GCM7T1J8WB810702	2FR02600	47	BUS	62,000	71,300
UVZ477	1998	9GCM7T1J8WB811208	2FR05298	38	BUS	62,000	71,300
UVZ632	1998	9GCM7T1J8WB811102	2FR05399	40	BUS	62,000	71,300
SLK155	1998	9GCNKR55EWB500805	498264	19	MICRO	32,000	36,800
UFK035	1998	9GCNKR55EWB503703	635800	13	MICRO	24,300	27,945
XVL099	1998	9GCNKR55EWB501401	508474	19	MICRO	32,000	36,800
SRY640	1998	9GCNPR65PWB445807	612534	30	BUSETA	49,500	56,925
SRY675	1998	9GCNPR65PWB444307	605346	30	BUSETA	49,500	56,925
SRY701	1998	9GCNPR65PWB448909	617873	30	BUSETA	49,500	56,925
UAK359	1998	9GCNPR65PWB446302	613572	28	BUSETA	49,500	56,925
UAK463	1998	9GCNPR65PWB447311	614837	28	BUSETA	49,500	56,925
UAK477	1998	9GCNPR65PWB447408	616529	29	BUSETA	49,500	56,925
UAK571	1998	9GCNPR65PWB100001	619357	31	BUSETA	49,500	56,925
UAK914	1998	9GCNPR65PWB101507	623077	27	BUSETA	49,500	56,925
XLL245	1998	9GCNPR65PWB443910	605675	30	BUSETA	49,500	56,925
XLL744	1998	9GCNPR65PWB100705	620447	28	BUSETA	49,500	56,925
XVK844	1998	9GCNPR65PWB443209	605437	30	BUSETA	49,500	56,925
XVK992	1998	9GCNPR65PWB448602	617916	30	BUSETA	49,500	56,925
SRE217	1998	9GCNPR65PWB444605	608560	28	BUSETA	49,500	56,925
SRE306	1998	9GCNPR65PWB448512	617919	27	BUSETA	49,500	56,925
UAK152	1998	9GCNPR65PWB443512	605962	29	BUSETA	49,500	56,925
UAK273	1998	9GCNPR65PWB444704	608080	28	BUSETA	49,500	56,925
UVZ291	1998	9GCNPR65PWB447212	614931	27	BUSETA	49,500	56,925
UZA686	1998	9GCNPR65PWB443111	603650	27	BUSETA	49,500	56,925
UZA687	1998	9GCNPR65PWB443805	607307	28	BUSETA	49,500	56,925
XLL214	1998	9GCNPR65PWB443911	605671	30	BUSETA	49,500	56,925
XLL526	1998	9GCNPR65PWB448207	617195	30	BUSETA	49,500	56,925
XVK966	1998	9GCNPR65PWB444308	605341	30	BUSETA	49,500	56,925
SBK550	1998	9GCNPR65PWB101012	SBK550	29	BUSETA	49,500	56,925
UAK233	1998	9GCNPR65PWB444705	608635	30	BUSETA	49,500	56,925
UAK305	1998	9GCNPR657VB440510	594834	28	BUSETA	49,500	56,925
UAK438	1998	T45LB00224	C121949	28	BUSETA	49,500	56,925
UAL020	1999	9GCM7T1J8XB811812	2FR06539	49	BUS	69,000	79,350
UAL047	1999	9GCM7T1J8XB811902	2FR06660	40	BUS	69,000	79,350
UAL103	1999	9GCM7T1J8XB812110	2FR07300	40	BUS	69,000	79,350
UAL133	1999	9GCNPR65PXB103907	625628	25	BUSETA	33,600	38,640
UAL185	1999	9GCNPR65PXB106506	635602	29	BUSETA	55,100	63,365
UAL092	1999	9GCNPR65PXB105212	634888	25	BUSETA	33,600	38,640

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)
UAK970	1999	9GCNPR65PXB103503		28	BUSETA	55,100	63,365
TPL113	1999	9GCNKR55EXB540112	FD42033727	17	MICRO	33,600	38,640
UAL025	1999	9GCNKR55EXB509012		266099	19	MICRO	33,600
UAL125	1999	9GCNKR55EXB508609		561518	19	MICRO	33,600
UAL156	1999	9GCNKR55EXB540006		472053	19	MICRO	33,600
UAL168	1999	9GCNKR55EXB600803		471736	19	MICRO	33,600
UAL169	1999	9GCNKR55EXB601001		471318	19	MICRO	33,600
UAL188	1999	9GCNKR55EXB508612		561441	19	MICRO	33,600
UAL190	1999	9GCNKR55EXB540503		472631	19	MICRO	33,600
UAL194	1999	9GCNKR55EXB540504		472205	19	MICRO	33,600
UAL226	1999	9GCNKR55EXB540302		472550	19	MICRO	33,600
UAL269	1999	9GCNKR55EX5400812		473572	19	MICRO	33,600
UYM831	1999	9GCNKR55EXB600804	471256UYM831		19	MICRO	33,600
UAL187	1999	9GCNKR55EXB540604		472893	19	MICRO	33,600
SEK529	1999	9GCNKR55EXB600002		568744	19	MICRO	33,600
UAL126	1999	9GCNKR55EXB508705		561932	19	MICRO	33,600
UAL159	1999	9GCNKR553XB540005		471910	19	MICRO	33,600
UAL183	1999	9GCNKR55EXB540011	FD42031874		19	MICRO	33,600
UAK895	1999	9GCNPR65PXB102204		624006	27	BUSETA	55,100
UAK950	1999	9GCNPR65PXB103606		625632	28	BUSETA	55,100
UAL003	1999	9GCNPR65PXB103604		625611	28	BUSETA	55,100
UAL057	1999	9GCNPR65PXB104512		634531	28	BUSETA	55,100
UAL089	1999	9GCNPR65PXB104705		634812	25	BUSETA	33,600
UAL151	1999	9GCNPR65PXB104907		634585	29	BUSETA	55,100
UAL157	1999	9GCNPR65PXB106411		635666	29	BUSETA	55,100
UAL158	1999	9GCNPR65PXB105910		635815	30	BUSETA	55,100
UAL160	1999	9GCNPR65PXB106910		635782	26	BUSETA	55,100
UAL161	1999	9GCNPR65PXB106211		635508	26	BUSETA	55,100
UAL175	1999	9GCNPR65PXB104802		626682	29	BUSETA	55,100
UAL212	1999	9GCNPR65PXB106401		635654	30	BUSETA	55,100
UAL217	1999	9GCNPR65PXB106503		635607	29	BUSETA	55,100
UAL220	1999	9GCNPR65PXB106511		635614	27	BUSETA	55,100
UAL221	1999	9GCNPR65PXB104808		626687	29	BUSETA	55,100
UAL237	1999	9GCNPR65PXB104305		625048	28	BUSETA	55,100
XLL857	1999	9GCNPR65PXB102708		623392	30	BUSETA	55,100
XLM112	1999	9GCNPR65PXB106305		635435	30	BUSETA	55,100
XLM123	1999	9GCNPR65PXB105102		634758	30	BUSETA	55,100
XLM147	1999	9GCNPR65PXB106010		635487	30	BUSETA	55,100
XVL192	1999	9GCNPR65PXB104901		634751	30	BUSETA	55,100
XVL214	1999	9GCNPR65PXB105202		629533	30	BUSETA	55,100
SRY986	1999	9GCNPR65PXB104902		634753	30	BUSETA	55,100
UAL091	1999	9GCNPR65PXB104405		632213	29	BUSETA	55,100
UAL102	1999	9GCNPR65PXB104511		634522	25	BUSETA	33,600
UAL114	1999	9GCNPR65PXB104706		634815	25	BUSETA	33,600
UAL129	1999	9GCNPR65PXB106207		635510	25	BUSETA	33,600
UAL172	1999	9GCNPR65PXB106808		635777	26	BUSETA	55,100
UAL176	1999	9GCNPR65PXB106412		635667	29	BUSETA	55,100
UAL242	1999	9GCNPR65PXB106703	UAL242		29	BUSETA	55,100
UAL259	1999	9GCNPR65PXB106205		635404	31	BUSETA	55,100
XML091	1999	9GCNPR65PXB105710		635142	30	BUSETA	55,100
XVL174	1999	9GCNPR65PXB103008		623487	30	BUSETA	55,100
UAK898	1999	9GCNPR65PXB103306		625571	27	BUSETA	55,100
UAL048	1999	9GCM7T1J8XB811916	2FR06593		40	BUS	69,000
UAL282	1999	3ADCZKRN3XS005588	*7AS30727*		40	BUS	53,000
UAL281	1999	3ADCZKRN6XS005066	G1S107250		40	BUS	53,000
UAL455	1999	3ADCZKRN8XS005537	G1S107251		45	BUS	53,000
UAL283	1999	3ADCZKRN1XS005587	UAL283		40	BUS	53,000
UAL464	2000	9BYC22K1VY000290	4060643		31	BUSETA	61,200
UYN095	2000	9GCM7T1J0YB010211	2FR09432		40	BUS	76,600
UYN402	2000	9GCM7T1J0YB010617	2FR09952		37	BUS	76,600
UYN032	2000	9GCM7T1J0YB010102	2FR08737		40	BUS	76,600
UYN206	2000	9GCM7T1J0YB010323	2FR09397		40	BUS	76,600
UAL195	2000	9GCNKR55EYB540906		473587	19	MICRO	35,400
UAL244	2000	9GCNKR55EYB541502		474533	19	MICRO	35,400
UAL249	2000	9GCNKR55EYB542104		475202	19	MICRO	35,400
UAL250	2000	9GCNKR55EYB542812		620957	19	MICRO	35,400
UAL287	2000	9GCNKR55EYB541412		474547	19	MICRO	35,400
UAL296	2000	9GCNKR55EYB541801		474528	19	MICRO	35,400
UAL298	2000	9GCNKR55EYB541005		473014	20	MICRO	35,400
UAL317	2000	9GCNKR55EYB541912		475149	20	MICRO	35,400
UAL319	2000	9GCNKR55EYB543505		626188	19	MICRO	35,400
SIT100	2000	9GCNPR71PYB495210		737742	27	BUSETA	61,200
SRR602	2000	9GCNPR71PYB112004		680363	30	BUSETA	61,200
SRZ086	2000	9GCNPR71PYB491504		719622	30	BUSETA	61,200
UAL164	2000	9GCNPR71PYB110001		647257	30	BUSETA	61,200
UAL186	2000	9GCNPR71PYB110403		657677	29	BUSETA	61,200
UAL235	2000	9GCNPR71PYB112510		689138	28	BUSETA	61,200
UAL239	2000	9GCNPR71PYB112706		685106	31	BUSETA	61,200
UAL251	2000	9GCNPR71PYB112011	UAL251		31	BUSETA	61,200
UAL260	2000	9GCNPR71PYB112709		684934	31	BUSETA	61,200
UAL261	2000	9GCNPR71PYB112412		686870	26	BUSETA	61,200
UAL266	2000	9GCNPR71PYB113307		693054	30	BUSETA	61,200
UAL273	2000	9GCNPR71PYB110905		668037	26	BUSETA	61,200

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)	
UAL288	2000	9GCNPR71PYB113309		693042	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL295	2000	9GCNPR71PYB113801		699802	29	BUSETA	61,200	70,380
UAL300	2000	9GCNPR71PYB113708		698847	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL301	2000	9GCNPR71PYB113712		698889	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL304	2000	9GCNPR71PYB113306		693024	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL321	2000	9GCNPR71PYB113702		698941	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL327	2000	9GCNPR71PYB488108		709966	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL336	2000	9GCNPR71PYB488105		709986	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL341	2000	9GCNPR71PYB489701		713894	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL342	2000	9GCNPR71PYB115108		707177	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL346	2000	9GCNPR71PYB489403		713029	29	BUSETA	61,200	70,380
UAL348	2000	9GCNPR71PYB115010		707223	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL349	2000	9GCNPR71PYB489409		713067	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL358	2000	9GCNPR71PYB490110		716885	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL364	2000	9GCNPR71PYB489009	UAL364		27	BUSETA	61,200	70,380
UAL376	2000	9GDNKR55EYB171204		625398	19	MICRO	35,400	40,710
UAL379	2000	9GCNPR71PYB491307		719520	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL380	2000	9GCNPR71PYB491611		721748	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL382	2000	9GCNPR71PYB113406		693371	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL383	2000	9GCNPR71PYB49206		712357	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL384	2000	9GCNPR71PYB493307		722698	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL386	2000	9GCNPR71PYB488801		711572	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL388	2000	9GCNPR71PYB115101		707106	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL389	2000	9GCNPR71PYB491308		719524	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL391	2000	9GCNPR71PYB490912		719052	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL395	2000	9GCNPR71PYB492701		722486	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL396	2000	9GCNPR71PYB491903		720326	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL399	2000	9GCNPR71PYB115012		707201	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL401	2000	9GCNPR71PYB490408		715322	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL402	2000	9GCNPR71PYB490201		716102	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL404	2000	9GCNPR71PYB493503		722071	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL406	2000	9GCNPR71PYB488805		711009	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL409	2000	9GNNPR719YB488709		711556	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL416	2000	9GCNPR71PYB489708		713914	29	BUSETA	61,200	70,380
UAL436	2000	9GCNPR71PYB493806		723176	29	BUSETA	61,200	70,380
UAL437	2000	9GCNPR71PYB494904		730964	28	BUSETA	61,200	70,380
UAL442	2000	9GCNPR71PYB493306		722702	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL456	2000	9GCNPR71PYB489203		712660	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL458	2000	9GCNPR71PYB493505		722061	28	BUSETA	61,200	70,380
UAL459	2000	9GCNPR71PYB495208		738091	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL460	2000	9GCNPR71PYB495003		738031	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL462	2000	9GCNPR71PYB495801		738609	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL480	2000	9GCNPR71PYB489408		713057	28	BUSETA	61,200	70,380
UAL499	2000	9GCNPR71PYB600303		739306	29	BUSETA	61,200	70,380
UAL502	2000	9GCNPR71PYB495711		739075	29	BUSETA	61,200	70,380
UAL545	2000	9GCNPR71PYB491105		719167	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL560	2000	9GCNPR71PYB493504		723549	29	BUSETA	61,200	70,380
UYN473	2000	9GCNPR71PYB491804		721162	30	BUSETA	61,200	70,380
VIZ084	2000	9GCNPR71PYB114007		701487	30	BUSETA	61,200	70,380
VIZ086	2000	9GCNPR71PYB114609	705342122006		30	BUSETA	61,200	70,380
XLM165	2000	9GCNPR71PYB110611		662007	30	BUSETA	61,200	70,380
XLM193	2000	9GCNPR71PYB110005		655672	30	BUSETA	61,200	70,380
XLM209	2000	9GCNPR71PYB111807		678038	30	BUSETA	61,200	70,380
XLM241	2000	9GCNPR71PYB112303		683375	30	BUSETA	61,200	70,380
XLM259	2000	9GCNPR71PYB111804		678172	30	BUSETA	61,200	70,380
XLM264	2000	9GCNPR71PYB113011		691300	30	BUSETA	61,200	70,380
XLM329	2000	9GCNPR71PYB115006		707265	30	BUSETA	61,200	70,380
XLM419	2000	9GCNPR71PYB491407		719602	30	BUSETA	61,200	70,380
XLM530	2000	9GCNPR71PYB495508		738381	30	BUSETA	61,200	70,380
XVL266	2000	9GCNPR71PYB110306		656071	30	BUSETA	61,200	70,380
XVL342	2000	9GCNPR71PYB114801		706495	31	BUSETA	61,200	70,380
XVL346	2000	9GCNPR71PYB113905		700503	30	BUSETA	61,200	70,380
XVL355	2000	9GCNPR71PYB113904		700507	27	BUSETA	61,200	70,380
XVL380	2000	9GCNPR71PYB114705		705950	30	BUSETA	61,200	70,380
XVL398	2000	9GCNPR71PYB490210		691657	30	BUSETA	61,200	70,380
XVL435	2000	9GCNPR71PYB492105		720760	30	BUSETA	61,200	70,380
SRZ078	2000	9GCNPR71PYB494907		737396	30	BUSETA	61,200	70,380
XLM538	2000	9GCNPR65PYB107003	L107003		30	BUSETA	61,200	70,380
XVL479	2000	9GCNPR71PYB495106		737700	30	BUSETA	61,200	70,380
XLM531	2000	9GCNPR71PYB495610		738407	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL453	2000	9GCNPR71PYB495001		737376	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL476	2000	9GCNPR71PYB495712	UAL476		30	BUSETA	61,200	70,380
UAL535	2000	9GCNPR71PYB494012		724055	31	BUSETA	61,200	70,380
UAL253	2000	9GCNPR71PYB113101		691340	31	BUSETA	61,200	70,380
UAL377	2000	9GCNPR71PYB115110		707189	30	BUSETA	61,200	70,380
XVL370	2000	9GCNPR71PYB489104	XVL370		30	BUSETA	61,200	70,380
UAL240	2000	9GCNPR71PYB111710		675952	29	BUSETA	61,200	70,380
UAL222	2000	YH259595	469JM2U1182025		50	BUS	76,600	88,090
UAL229	2000	YH259597	469JM2U1182748		49	BUS	76,600	88,090
UAL238	2000	YH259593	469JM2U1178879		48	BUS	76,600	88,090
UAL247	2000	YH259608	469JM2U1184489		48	BUS	76,600	88,090
UAL347	2000	YH259596	469JM2U1182147		50	BUS	76,600	88,090
VBX583	2000	KNCWE5112YK017294	SH056459		19	MICRO	35,400	40,710

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)
UAL329	2000	9FAWEB3LOY000523	C123765	27	BUSETA	61,200	70,380
UAL378	2000	9FAWEB3LOY000549	C123802	30	BUSETA	61,200	70,380
UYN902	2000	9BM688176YB241125	3.74985E+13	30	BUSETA	61,200	70,380
UYN916	2000	9BM688176YB241130	3.74985E+13	30	BUSETA	61,200	70,380
UYN992	2000	9BM688176YB234393	3.74985E+13	25	BUSETA	35,400	40,710
UYN993	2000	9BM688176YB234394	3.74985E+13	30	BUSETA	61,200	70,380
UYN994	2000	9BM688176YB233701	3.74985E+13	29	BUSETA	61,200	70,380
UYO032	2000	9BM688176YB233693	3.74985E+13	25	BUSETA	35,400	40,710
UYN996	2000	9BM688176YB233700	3.74985E+13	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL415	2000	T5U41080638	TD42024714T	27	BUSETA	61,200	70,380
UAL431	2000	T5U41080610	TD42023322T	30	BUSETA	61,200	70,380
UAL435	2000	T5U41080613	TD42023490T	29	BUSETA	61,200	70,380
UAL617	2001	9GCNPR71P1B526605	805052	29	BUS	67,900	78,085
UAL430	2001	9GCNKR55E1B472401	725348	19	MICRO	39,300	45,195
UAL548	2001	9GCNKR55E1B474510	727746	19	MICRO	39,300	45,195
UAL590	2001	9GCNKR55E1B563307	792869	19	MICRO	39,300	45,195
XWC342	2001	9GCNKR55E1B561401	791131	19	MICRO	39,300	45,195
SRR630	2001	9GCNPR71P1B601811	746767	30	BUSETA	67,900	78,085
SRR652	2001	9GCNPR71P1B525509	817135	30	BUSETA	67,900	78,085
SRR655	2001	9GCNPR71P1B525506	809374	31	BUSETA	67,900	78,085
SRR656	2001	9GCNPR71P1B520906	799051	30	BUSETA	67,900	78,085
UAL495	2001	9GCNPR71P1B601009	745618	29	BUSETA	67,900	78,085
UAL498	2001	9GCNPR71P1B601008	745664	30	BUSETA	67,900	78,085
UAL520	2001	9GCNPR71P1B601509	746012	30	BUSETA	67,900	78,085
UAL531	2001	9GCNPR71P1B604402	766180	30	BUSETA	67,900	78,085
UAL534	2001	9GCNPR71P1B605503	768219	29	BUSETA	67,900	78,085
UAL542	2001	9GCNPR71P1B603112	762524	31	BUSETA	67,900	78,085
UAL549	2001	9GCNPR71P1B603110	762532	29	BUSETA	67,900	78,085
UAL554	2001	9GCNPR71P1B606611	791120	29	BUSETA	67,900	78,085
UAL556	2001	9GCNPR71P1B520010	796260	29	BUSETA	67,900	78,085
UAL557	2001	9GCNPR71P1B606708	791089	30	BUSETA	67,900	78,085
UAL562	2001	9GCNPR71P1B606610	791125	30	BUSETA	67,900	78,085
UAL572	2001	9GCNPR71P1B607607	793101	30	BUSETA	67,900	78,085
UAL574	2001	9GCNPR71P1B607609	795578	30	BUSETA	67,900	78,085
UAL577	2001	9GCNPR71P1B607608	795259	30	BUSETA	67,900	78,085
UAL580	2001	9GCNPR71P1B520107	796709	29	BUSETA	67,900	78,085
UAL582	2001	9GCNPR71P1B520102	796558	30	BUSETA	67,900	78,085
UAL586	2001	9GCNPR71P1B606608	789885	30	BUSETA	67,900	78,085
UAL592	2001	9GCNPR71P1B607610	795620	29	BUSETA	67,900	78,085
UAL599	2001	9GCNPR71P1B525604	817129	29	BUSETA	67,900	78,085
UAL601	2001	9GCNPR71P1B521201	799391	29	BUSETA	67,900	78,085
UAL612	2001	9GCNPR71P1B520801	798827	29	BUSETA	67,900	78,085
UAL618	2001	9GCNPR71P1B526603	805426	30	BUS	67,900	78,085
UAL620	2001	9GCNPR71P1B526612	805456	29	BUS	67,900	78,085
UAL652	2001	9GCNPR71P1B520802	798820	30	BUSETA	67,900	78,085
UAL704	2001	9GCNPR71P1B523403	802753	30	BUSETA	67,900	78,085
UAL771	2001	9GCNPR71P1B521110	799363	29	BUSETA	67,900	78,085
VIV408	2001	9GCNPR71P1B520305	796833	28	BUSETA	67,900	78,085
WHI147	2001	9GCNPR71P1B602701	761693	30	BUSETA	67,900	78,085
XLM567	2001	9GCNPR71P1B604607	767713	30	BUSETA	67,900	78,085
XLM588	2001	9GCNPR71P1B603509	763378	30	BUSETA	67,900	78,085
XMA020	2001	9GCNPR71P1B605410	768704	30	BUSETA	67,900	78,085
XMA166	2001	9GCNPR71P1B523308	802638	30	BUSETA	67,900	78,085
XVL583	2001	9GCNPR71P1B603508	762896	30	BUSETA	67,900	78,085
XVL771	2001	9GCNPR71P1B520011	796256	30	BUSETA	67,900	78,085
UAL541	2001	9GCNPR71P1B604610	767728	30	BUSETA	67,900	78,085
WHI142	2001	9GCNPR71P1B602308	748478	30	BUSETA	67,900	78,085
WHI177	2001	9GCNPR71P1B602809	765247	30	BUSETA	67,900	78,085
XMA079	2001	JHDFB4JGT1XX10380	J05CTE10490	30	BUSETA	67,900	78,085
XVL704	2001	JHDFB4JGT1XX10365	J05CTE10475	30	BUSETA	67,900	78,085
UAL658	2001	F6659FA41974	4D34H63253	29	BUSETA	67,900	78,085
UAM001	2002	9CNC01AJ42B000226	4084434	19	MICRO	45,900	52,785
UAM116	2002	9CNC01AJ82B000035	4074924	19	MICRO	45,900	52,785
UYO250	2002	9BYC22K1S2C001628	4080300	32	BUS	74,800	86,020
XLM802	2002	9CNC03BN82B000002	4082874	30	BUSETA	74,800	86,020
UYO105	2002	9GCM771J12B110508	2FR12236	42	BUS	93,700	107,755
UAM033	2002	9GCM771J22B210202	2FR13072	40	BUS	93,700	107,755
UAL679	2002	9GCNKR55E2B262607	795357	19	MICRO	45,900	52,785
UAL680	2002	9GCNKR55E2B565606	795384	19	MICRO	45,900	52,785
UAL681	2002	9GCNKR55E2B567104	797296	19	MICRO	45,900	52,785
UAL682	2002	9GCNKR55E2B565203	795352	19	MICRO	45,900	52,785
UAL685	2002	9GCNKR55E2B566107	795697	19	MICRO	45,900	52,785
UAL711	2002	9GCNKR55E2B565905	796102	19	MICRO	45,900	52,785
UAL792	2002	9GCNKR55E2B920507	864251	19	MICRO	45,900	52,785
UAL813	2002	9GCNKR55E2B571109	830475	19	MICRO	45,900	52,785
UAL816	2002	9GCNKR55E2B920104	863341	19	MICRO	45,900	52,785
UAL819	2002	9GCNKR55E2B570105	799730	19	MICRO	45,900	52,785
UAL820	2002	9GCNKR55E2B569005	799995	19	MICRO	45,900	52,785
UAL830	2002	9GCNKR55E2B571806	831147	20	MICRO	45,900	52,785
UAL842	2002	9GCNKR55E2B570903	830490	19	MICRO	45,900	52,785
UAL856	2002	9GCNKR55E2B920510	869692	19	MICRO	45,900	52,785
UAL984	2002	9GCNKR55E2B569602	799395	19	MICRO	45,900	52,785
UAL678	2002	9GCNKR55E2B567105	797284	19	MICRO	45,900	52,785

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)
UAL646	2002	9GCNPR71P2B522503	829878	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL683	2002	9GCNKR55E2B565904	796090	19	MICRO	45,900	52,785
UAL687	2002	9GCNKR55E2B567101	797288	19	MICRO	45,900	52,785
UAL841	2002	9GCNKR55E2B570907	830619	19	MICRO	45,900	52,785
UAM000	2002	9GCNKR55E2B569601	799393	19	MICRO	45,900	52,785
SJR801	2002	9GCNPR71P2B529204	824083	29	BUSETA	74,800	86,020
SJR964	2002	9GCNPR71P2B530204	833309	30	BUSETA	74,800	86,020
SRR670	2002	9GCNPR71P2B522401	835246	30	BUSETA	74,800	86,020
SRZ151	2002	9GCNPR71P2B527906	811184	30	BUSETA	74,800	86,020
UAL619	2002	9GCNPR71P2B528210	827138	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL635	2002	9GCNPR71P2B522412	831137	28	BUSETA	74,800	86,020
UAL662	2002	9GCNPR71P2B528208	827123	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL663	2002	9GCNPR71P2B531205	809672	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL666	2002	9GCNPR71P2B524307	845077	30	BUSETA	74,800	86,020
UAL668	2002	9GCNPR71P2B531208	809702	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL688	2002	9GCNPR71P2B531207	809678	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL691	2002	9GCNPR71P2B532507	832249	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL694	2002	9GCNPR71P2B522411	831133	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL697	2002	9GCNPR71P2B532205	832259	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL700	2002	9GCNPR71P2B532307	840149	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL710	2002	9GCNKR55E2B565611	795379	19	MICRO	45,900	52,785
UAL713	2002	9GCNPR71P2B527407	811108	31	BUSETA	74,800	86,020
UAL716	2002	9GCNPR71P2B532508	832243	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL717	2002	9GCNPR71P2B523807	829969	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL727	2002	9GCNPR71P2B534104	855184	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL736	2002	9GCNPR71P2B532109	840118	30	BUSETA	74,800	86,020
UAL737	2002	9GCNPR71P2B522811	829951	28	BUSETA	74,800	86,020
UAL755	2002	9GCNKR55E2B570104	799733	19	MICRO	45,900	52,785
UAL759	2002	9GCNKR55E2B571112	830830	20	MICRO	45,900	52,785
UAL761	2002	9GCNPR71P2B524312	844298	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL772	2002	9GCNPR71P2B524309	844345	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL774	2002	9GCNPR71P2B524306	845050	30	BUSETA	74,800	86,020
UAL777	2002	9GCNPR71P2B534902	857799	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL780	2002	9GCNPR71P2B525109	873343	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL781	2002	9GCNPR71P2B525107	873345	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL785	2002	9GCNPR71P2B531604	831856	31	BUSETA	74,800	86,020
UAL793	2002	9GCNPR71P2B534904	857844	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL799	2002	9GCNKR55E2B571401	831044	19	MICRO	45,900	52,785
UAL806	2002	9GCNPR71P2B525310	874920	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL809	2002	9GCNPR71P2B534905	857872	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL814	2002	9GCNPR71P2B529910	834205	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL817	2002	9GVNKR55E2B569006	799990	19	MICRO	45,900	52,785
UAL821	2002	9GCNKR55E2B920203	863996	19	MICRO	45,900	52,785
UAL822	2002	9GCNPR71P2B534705	811368	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL825	2002	9GCNPR71P2B530202	833301	31	BUSETA	74,800	86,020
UAL828	2002	9GCNPR71P2B534706	811356	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL829	2002	9GCNPR71P2B52390	830424	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL832	2002	9GCNPR71P2B533811	853851	30	BUSETA	74,800	86,020
UAL835	2002	9GCNPR71P2B530304	833337	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL849	2002	9GCNPR71P2B532205	840094	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL853	2002	9GCNPR71P2B530306	833104	30	BUSETA	74,800	86,020
UAL862	2002	9GCNPR71P2B524807	870346	30	BUSETA	74,800	86,020
UAL885	2002	9GCNPR71P2B524808	870306	30	BUSETA	74,800	86,020
UAL889	2002	9GCNPR71P2B530309	833353	30	BUSETA	74,800	86,020
UAL892	2002	9GCNPR71P2B530305	833096	30	BUSETA	74,800	86,020
UAL903	2002	9GCNPR71P2B534709	811350	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL911	2002	9GCNKR55E2B920710	869647	19	MICRO	45,900	52,785
UAL938	2002	9GCNPR71P2B525302	874939	30	BUSETA	74,800	86,020
UYO354	2002	9GCNPR71P2B524010	829633	30	BUSETA	74,800	86,020
UYO594	2002	9GCNPR71P2B524311	844302	30	BUSETA	74,800	86,020
WHI628	2002	9GCNPR71P2B531901	842825	30	BUSETA	74,800	86,020
WHI791	2002	9GCNPR71P2B534911	857817	30	BUSETA	74,800	86,020
WHI947	2002	9GCNPR71P2B523912	830412	30	BUSETA	74,800	86,020
XMA161	2002	9GCNPR71P2B522312	835226	30	BUSETA	74,800	86,020
XMA164	2002	9GCNPR71P2B529112	823988	30	BUSETA	74,800	86,020
XVM295	2002	9GCNPR71P2B522505	829830	30	BUSETA	74,800	86,020
WHI889	2002	9GCNPR71P2B530004	832790	30	BUSETA	74,800	86,020
XVL922	2002	9GCNPR71P2B532009	839515	30	BUSETA	74,800	86,020
XVM033	2002	9GCNPR71P2B528412	823105	30	BUSETA	74,800	86,020
UAL834	2002	9GCNPR71P2B530311	833361	30	BUSETA	74,800	86,020
UYO432	2002	9GCNPR71P2B535204	859600	31	BUS	74,800	86,020
SRZ158	2002	9GCNPR71P2B522309	835243	30	BUSETA	74,800	86,020
UAL750	2002	9GCNPR71P2B522812	830005	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL712	2002	9GCNKR55E2B569203	799085	19	MICRO	45,900	52,785
UAL789	2002	9GCNPR71P2B524007	829620	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL827	2002	9GCNPR71P2B530312	833365	29	BUSETA	74,800	86,020
UAL684	2002	9GCNKR55E2B565211	795350	19	MICRO	45,900	52,785
UAL929	2002	V12600093	15B1688119	25	BUSETA	45,900	52,785
TPM978	2002	JHDFB4JGT2XX11332	J05CTE12181	29	BUSETA	74,800	86,020
XML604	2002	JHDFB4JGT2XX10923	J05CTE11399	30	BUSETA	74,800	86,020
XML844	2002	JHDFB4JGT2XX11381	J05CTE12256	30	BUSETA	74,800	86,020
UAL708	2002	3HVBNAANX2N504229	470HM2U1308980	40	BUS	93,700	107,755
UYO069	2002	9BM6882762B270770	9.04925E+11	31	BUSETA	74,800	86,020

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)
UY0071	2002	9BM68827628270768	9.04925E+11	25	BUSETA	45,900	52,785
UAM036	2002	75U41081271	TD42033491T	29	BUSETA	74,800	86,020
UAM060	2003	9CNC03CP43B000404	4094327	30	BUSETA	78,600	90,390
UAM068	2003	9CNC03CP03B000240	4085743	32	BUSETA	78,600	90,390
UAM186	2003	9GCNPR71P3B966112	921324	29	BUSETA	78,600	90,390
UAL866	2003	9GCNKR55E3B923209	877748	20	MICRO	50,900	58,535
UAL898	2003	9GCNPR71P3B964508	913895	29	BUSETA	78,600	90,390
UAL939	2003	9GCNKR55E3B923406	878182	19	MICRO	50,900	58,535
UAL965	2003	9GCNKR55E3B927310	893862	19	MICRO	50,900	58,535
UAL974	2003	9GCNKR55E3B928011	914535	19	MICRO	50,900	58,535
UAM026	2003	9GCNKR55E3B930104	923276	19	MICRO	50,900	58,535
UAM174	2003	9GCNKR55E3B417305	932785	19	MICRO	50,900	58,535
UAL886	2003	9GCNKR55E3B922805	876712	19	MICRO	50,900	58,535
UAL890	2003	9GCNKR55E3B922804	876688	19	MICRO	50,900	58,535
UAM002	2003	9GCNKR55E3B925804	835217	19	MICRO	50,900	58,535
UAM009	2003	9GCNKR55E3B927311	893838	19	MICRO	50,900	58,535
UAM028	2003	9GCNKR55E3B416108	927183	19	MICRO	50,900	58,535
UAM080	2003	9GCNKR55E3B417009	932071	19	MICRO	50,900	58,535
UAL831	2003	9GCNPR71P3B963607	909386	29	BUSETA	78,600	90,390
UAL855	2003	9GCNPR71P3B962501	904994	30	BUSETA	78,600	90,390
UAL887	2003	9GCNPR71P3B965301	917539	29	BUSETA	78,600	90,390
UAL895	2003	9GCNPR71P3B963304	908474	30	BUSETA	78,600	90,390
UAL910	2003	9GCNKR55E3B921701	873850	19	MICRO	50,900	58,535
UAL919	2003	9GCNKR55E3B924604	834630	19	MICRO	50,900	58,535
UAL920	2003	9GCNKR55E3B923806	879604	19	MICRO	50,900	58,535
UAL930	2003	9GCNPR71P3B964707	915266	30	BUSETA	78,600	90,390
UAL934	2003	9GCNPR71P3B965105	916351	30	BUSETA	78,600	90,390
UAL942	2003	9GCNPR71P3B965308	917562	30	BUSETA	78,600	90,390
UAL949	2003	9GCNPR71P3B966307	922606	29	BUSETA	78,600	90,390
UAL972	2003	9GCNPR71P3B965206	917241	30	BUSETA	78,600	90,390
UAL973	2003	9GCNPR71P3B965104	916323	29	BUSETA	78,600	90,390
UAL975	2003	9GCNPR71P3B966308	922614	29	BUSETA	78,600	90,390
UAL976	2003	9GCNPR71P3B966306	922458	29	BUSETA	78,600	90,390
UAL978	2003	9GCNPR71P3B964812	916104	29	BUSETA	78,600	90,390
UAM014	2003	9GCNPR71P3B965207	917254	29	BUSETA	78,600	90,390
UAM016	2003	9GCNPR71P3B964601	914196	29	BUSETA	78,600	90,390
UAM019	2003	9GCNPR71P3B970607	956391	29	BUSETA	78,600	90,390
UAM044	2003	9GCNPR71P3B448212	951275	29	BUSETA	78,600	90,390
UAM046	2003	9GCNPR71P3B968305	949275	32	BUSETA	78,600	90,390
UAM051	2003	9GCNPR71P3B449402	965899	29	BUSETA	78,600	90,390
UAM067	2003	9GCNPR71P3B449110	965010	29	BUSETA	78,600	90,390
UAM078	2003	9GCNPR71P3B449407	967041	30	BUSETA	78,600	90,390
UAM079	2003	9GCNPR71P3B966205	922084	30	BUSETA	78,600	90,390
UAM185	2003	9GCNPR71P3B965210	917297	30	BUSETA	78,600	90,390
UAM187	2003	9GCNPR71P3B449605	966781	30	BUSETA	78,600	90,390
UAM188	2003	9GCNPR71P3B448509	964599	25	BUSETA	50,900	58,535
UAM191	2003	9GCNPR71P3B966612	923879	25	BUSETA	50,900	58,535
UAM193	2003	9GCNPR71P3B450808	972919	30	BUSETA	78,600	90,390
UAM219	2003	9GCNPR71P3B449408	967080	30	BUSETA	78,600	90,390
UAM242	2003	9GCNPR71P3B966701	924412	25	BUSETA	50,900	58,535
UAM249	2003	9GCNPR71P3B448303	962517	30	BUSETA	78,600	90,390
WHK032	2003	9GCNPR71P3B963310	908485	30	BUSETA	78,600	90,390
WHK073	2003	9GCNPR71P3B963804	910710	30	BUSETA	78,600	90,390
WHK163	2003	9GCNPR71P3B964801	916059	30	BUSETA	78,600	90,390
WHK221	2003	9GCNPR71P3B966210	922128	30	BUSETA	78,600	90,390
WHK331	2003	9GCNPR71P3B969612	958350	30	BUSETA	78,600	90,390
XMA287	2003	9GCNPR71P3B970507	955117	30	BUSETA	78,600	90,390
XMA326	2003	9GCNPR71P3B449510	967503	30	BUSETA	78,600	90,390
XVM577	2003	9GCNPR71P3B966105	921329	30	BUSETA	78,600	90,390
XVM769	2003	9GCNPR71P3B969709	952926	30	BUSETA	78,600	90,390
XVM847	2003	9GCNPR71P3B449003	951318	30	BUSETA	78,600	90,390
XVM908	2003	9GCNPR71P3B449503	966935	30	BUSETA	78,600	90,390
WHK047	2003	9GCNPR71P3B963602	909503	30	BUSETA	78,600	90,390
SRE520	2003	9GCNPR65PXB105602	635494	30	BUSETA	78,600	90,390
UAM015	2003	9GCNPR71P3B966305	922470	29	BUSETA	78,600	90,390
UAM179	2003	9GCNPR71P3B450804	974103	30	BUSETA	78,600	90,390
UYO884	2003	9GCNPR71P3B964302	913028	32	BUS	78,600	90,390
UAM195	2003	9GCNPR71P3B450802	974096	30	BUSETA	78,600	90,390
UAM515	2003	8AC6904133A546847	6.32998E+13	19	MICRO	50,900	58,535
UAL982	2003	FE639CA40199	4D3418589	19	MICRO	50,900	58,535
UAM213	2003	CKDABFTL02D100102	BD30041539Y	19	MICRO	50,900	58,535
UAM259	2003	CKDABFTL02D100191	BD30043349Y	19	MICRO	50,900	58,535
UAM348	2003	CKDABFTL02D100184	BD30043036Y	19	MICRO	50,900	58,535
UAM374	2004	9CNC01AIX4B000525	4097103	19	MICRO	54,200	62,330
UAM059	2004	9CNC03CP14B000426	4095487	32	BUS	82,400	94,760
UAM194	2004	9CNC03CN64B000579	4098256	30	BUSETA	228,500	262,775
UAM192	2004	9GCNKR55E4B420004	839156	19	MICRO	54,200	62,330
UAM286	2004	9GCNKR55E4B124902	111108	19	MICRO	54,200	62,330
UAM289	2004	9GCNKR55E4B421806	979232	19	MICRO	54,200	62,330
TBW031	2004	9GCNPR71P4B454406	986728	19	MICRO	54,200	62,330
TRD938	2004	9GCNPR71P4B460108	14237	29	BUSETA	82,400	94,760
UAM180	2004	9GCNPR71P4B452106	978655	26	BUSETA	82,400	94,760
UAM189	2004	9GCNPR71P4B458610	1528	30	BUSETA	82,400	94,760

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)	
UAM190	2004	9GCNPR71P4B454403		986699	25	BUSETA	54,200	62,330
UAM215	2004	9GCNPR71P4B459208		4339	32	BUS	82,400	94,760
UAM254	2004	9GCNPR71P4B455906		990122	30	BUS	82,400	94,760
UAM273	2004	9GCNPR7114B000217		74117	30	BUSETA	82,400	94,760
UAM315	2004	9GCNPR7184B000554		84221	30	BUSETA	82,400	94,760
UAM319	2004	9GCNPR7134B000557		84241	29	BUSETA	82,400	94,760
UAM325	2004	9GCNPR71P4B460303		15507	30	BUSETA	82,400	94,760
UYQ156	2004	9GCNPR71P4B152703		60627	31	BUS	82,400	94,760
XMA367	2004	9GCNPR71P4B455405		988958	30	BUSETA	82,400	94,760
XMA378	2004	9GCNPR71P4B455401		989003	30	BUSETA	82,400	94,760
XMA550	2004	9GCNPR71P4B152110		57554	30	BUSETA	82,400	94,760
XVN313	2004	9GCNPR71P4B460206		14516	30	BUSETA	82,400	94,760
XVN543	2004	9GCNPR71P4B460906		23863	30	BUSETA	82,400	94,760
XVN741	2004	9GCNPR7164B000679		94003	30	BUSETA	82,400	94,760
SRZ591	2004	9GCNPR7124B000517		84845	31	BUS	82,400	94,760
XVN548	2004	9GCNPR7174B000674		93611	30	BUSETA	82,400	94,760
UAM175	2004	9GCNPR71P4B455908		990116	30	BUSETA	82,400	94,760
UAM257	2004	9GCNPR71P4B455907		990104	30	BUSETA	82,400	94,760
UAM271	2004	9GCNPR7104B000113		71285	30	BUSETA	82,400	94,760
UAM616	2004	9GCNPR7134B000672		93754	29	BUSETA	82,400	94,760
XMA536	2004	9GCNPR7134B000106		72510	30	BUSETA	82,400	94,760
XVN006	2004	JHDFB4JGT4XX12310	J05CTE14217		30	BUSETA	82,400	94,760
SRZ611	2004	FE659HA41863	4D34J57006		30	BUS	82,400	94,760
UAM432	2004	FE659FA43997	4D34J52157		29	BUSETA	82,400	94,760
WHL217	2005	9CNC03CN05B001146		4111067	30	BUSETA	86,100	99,015
UAM361	2005	9GCNPR7165B004703		99259	25	BUSETA	60,200	69,230
UAM400	2005	9GCNPR7195B000919		114164	30	BUSETA	86,100	99,015
UAM420	2005	9GCNPR7185B000961		114896	30	BUSETA	86,100	99,015
UAM427	2005	9GCNPR7145B005266		122361	30	BUSETA	86,100	99,015
UAM450	2005	9GCNPR7115B000901		113627	30	BUSETA	86,100	99,015
UAM506	2005	9GCNPR7115B005273		122500	30	BUSETA	86,100	99,015
UAM507	2005	9GCNPR7165B005561		130220	29	BUSETA	86,100	99,015
UAM564	2005	9GCNPR7185B005271		122492	30	BUSETA	86,100	99,015
UAM577	2005	9GCNPR7185B005741		123795	29	BUSETA	86,100	99,015
UAM578	2005	9GCNPR7125B003662		119510	30	BUSETA	86,100	99,015
UAN147	2005	9GCNPR7175B005763		140401	30	BUSETA	86,100	99,015
UYR592	2005	9GCNPR7165B006063		158787	31	BUS	86,100	99,015
XMA699	2005	9GCNPR7105B001845		116836	30	BUSETA	86,100	99,015
XVN646	2005	9GCNPR7125B000910		113690	30	BUSETA	86,100	99,015
XVO422	2005	9GCNPR7145B0006076		159512	31	BUS	86,100	99,015
UAM398	2005	9GCNPR7195B000936		114621	30	BUSETA	86,100	99,015
UAM444	2005	9GCNPR7135B003668		119570	30	BUSETA	86,100	99,015
UAM383	2005	9GCNPR7125B004830		103690	31	BUS	86,100	99,015
XVN673	2005	9GCNPR7105B004910		110436	31	BUS	86,100	99,015
UAN419	2005	9GCNPR7145B006191		188483	30	BUSETA	86,100	99,015
UYQ574	2005	9GCNPR7125B000969		114912	30	BUSETA	86,100	99,015
XVO060	2005	9GCNPR7115B005645		133345	30	BUSETA	86,100	99,015
UAM653	2005	9FPV126B052000075		1767271	25	BUSETA	60,200	69,230
XVN647	2005	JHDFB4JGT5XX12443	J05CTE14504		30	BUSETA	86,100	99,015
UAM779	2005	FE639CA41622	4D34J87958		19	MICRO	60,200	69,230
UAM680	2006	9GCNKR5516B003643		238163	19	MICRO	66,200	76,130
SRZ919	2006	9GCNPR7196B007564		303020	30	BUSETA	89,000	102,350
UAM768	2006	9GCNPR71X6B006925		239069	31	BUS	89,000	102,350
UAM769	2006	9GCNPR7186B006924		239063	31	BUS	89,000	102,350
UAM770	2006	9GCNPR7166B006923		239446	31	BUS	89,000	102,350
UAM771	2006	9GCNPR7156B006928		239058	31	BUS	89,000	102,350
UAM772	2006	9GCNPR7146B006922		239453	31	BUS	89,000	102,350
UAM773	2006	9GCNPR7136B006927		239024	31	BUS	89,000	102,350
UAM790	2006	9GCNPR71X6B006908		238711	31	BUSETA	89,000	102,350
UAM795	2006	9GCNPR71X6B006407		208632	31	BUS	89,000	102,350
UAM796	2006	9GCNPR7136B006460		212260	31	BUS	89,000	102,350
UAN013	2006	9GCNPR7196B006902		238792	30	BUSETA	89,000	102,350
UAN039	2006	9GCNPR7126B006921		239448	31	BUS	89,000	102,350
UAN040	2006	9GCNPR7126B006644		228421	31	BUS	89,000	102,350
UAN041	2006	9GCNPR7106B006920		239457	31	BUS	89,000	102,350
UAN042	2006	9GCNPR7146B006919		239455	31	BUS	89,000	102,350
UAN058	2006	9GCNPR7126B007177		212061	35	BUSETA	89,000	102,350
UAN083	2006	9GCNPR7156B006878		235594	29	BUSETA	89,000	102,350
UAN095	2006	9GCNPR7126B007390		278803	34	BUS	89,000	102,350
UAN120	2006	9GCNPR7126B007048		245495	30	BUSETA	89,000	102,350
UAN132	2006	9GCNPR7196B006897		238252	29	BUSETA	89,000	102,350
UAN162	2006	9GCNPR7126B007129		247420	32	BUSETA	89,000	102,350
UAN299	2006	9GCNPR7146B007908		325092	31	BUS	89,000	102,350
UAN300	2006	9GCNPR7186B007992		326854	31	BUS	89,000	102,350
UAN301	2006	9GCNPR7166B007991		326848	31	BUS	89,000	102,350
UAN331	2006	9GCNPR7136B007995		326878	31	BUS	89,000	102,350
UAN393	2006	9GCNPR7186B008091		331933	31	BUS	89,000	102,350
XMA899	2006	9GCNPR7156B006329		205235	30	BUSETA	89,000	102,350
XVO856	2006	9GCNPR7176B006882		235608	30	BUSETA	89,000	102,350
XVO900	2006	9GCNPR7136B006877		235653	32	BUSETA	89,000	102,350
XVP197	2006	9GCNPR7166B007568		303084	30	BUSETA	89,000	102,350
UYT823	2006	9GCNPR7116B008224		340227	34	BUS	89,000	102,350
UAN383	2006	9GCNPR71X6B008092		331086	31	BUS	89,000	102,350

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)	
UAN392	2006	9GCNPR71468007813		319330	31	BUS	89,000	102,350
UAN394	2006	9GCNPR71068008117		339492	31	BUS	89,000	102,350
UAN400	2006	9GCNPR71168008093		331081	31	BUS	89,000	102,350
UAN498	2006	9GCNPR71068008277		343708	31	BUS	89,000	102,350
UAN591	2006	9GCNPR71068007789		319288	31	BUS	89,000	102,350
UAN592	2006	9GCNPR71668008221		340074	31	BUSETA	89,000	102,350
UAN650	2006	9GCNPR71468008220		340063	31	BUS	89,000	102,350
UAO106	2006	9GCNPR71868008222		340085	31	BUS	89,000	102,350
UAM727	2006	9GCNPR71568006606		227815	30	BUSETA	89,000	102,350
UAN277	2006	9GCNPR71668007697		312648	30	BUSETA	89,000	102,350
UAN343	2006	9GCNPR71268007583		303391	29	BUSETA	89,000	102,350
UAN359	2006	9GCNPR71568008047		331945	30	BUSETA	89,000	102,350
UAN420	2006	9GCNPR71168008112		333626	35	BUSETA	89,000	102,350
UAN506	2006	9GCNPR71168008109		333616	35	BUSETA	89,000	102,350
UAN648	2006	9GCNPR71X68008111		333557	30	BUSETA	89,000	102,350
UAN643	2006	9GCNPR71368008113		333580	31	BUSETA	89,000	102,350
UAN668	2006	9GCNPR71868008110		333593	30	BUSETA	89,000	102,350
UAN780	2006	9GCNPR71568008114		333605	29	BUSETA	89,000	102,350
UAN353	2006	9GCNPR71168007994		326874	31	BUS	89,000	102,350
UAN433	2006	9GCNPR71968008276		343698	31	BUS	89,000	102,350
UAN458	2006	9GCNPR71268008264		340734	31	BUS	89,000	102,350
UAN461	2006	9GCNPR71768008261		341229	31	BUS	89,000	102,350
UAN463	2006	9GCNPR71968008262		341245	31	BUS	89,000	102,350
UAN464	2006	9GCNPR71068008263		340743	31	BUS	89,000	102,350
UAN827	2006	9FPV1268062000379		1793981	25	BUSETA	66,200	76,130
UAN119	2006	9FPV1268062000183		1785907	25	BUSETA	66,200	76,130
UAN848	2006	9FPV1268062000178		1771247	25	BUSETA	66,200	76,130
UAN002	2006	9FPV1288065000178		1776687	19	MICRO	66,200	76,130
XVU206	2006	FE3659FA47950	4D34K60612		30	BUSETA	89,000	102,350
UAP769	2006	TSU41081538	TD42501575T		31	BUS	89,000	102,350
UAP779	2006	TSU41081593	TD42502786T		31	BUS	89,000	102,350
UAN869	2007	9GCNPR71678009032		374369	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO259	2007	9GCNPR71778009475		417978	31	BUS	92,700	106,605
UAO280	2007	9GCNPR71978009302		383541	31	BUS	92,700	106,605
UAO282	2007	9GCNPR71378009781		461978	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO286	2007	9GCNPR71878009789		462809	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO300	2007	9GCNPR71078008779		365198	31	BUS	92,700	106,605
UAO372	2007	9GCNPR71478009823		462633	32	BUS	92,700	106,605
UAO381	2007	9GCNPR71978009901		468520	29	BUSETA	92,700	106,605
UAO383	2007	9GCNPR71378009831		462805	31	BUSETA	92,700	106,605
UAO390	2007	9GCNPR71478009773		463186	31	BUSETA	92,700	106,605
UAO399	2007	9GCNPR71X78009776		463173	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO438	2007	9GCNPR71178009892		468477	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO478	2007	9GCNPR71578009913		469907	29	BUSETA	92,700	106,605
UAO519	2007	9GCNPR71678009838		463265	29	BUSETA	92,700	106,605
UAO603	2007	9GCNPR71078009902		468524	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO638	2007	9GCNPR71778009914		469884	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO650	2007	9GCNPR71778010089		476455	31	BUS	92,700	106,605
UAO653	2007	9GCNPR71578010088		476461	31	BUS	92,700	106,605
UAO654	2007	9GCNPR71478009837		462921	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO656	2007	9GCNPR71878010070		475598	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO660	2007	9GCNPR71X78009891		468473	31	BUSETA	92,700	106,605
UAO804	2007	9GCNPR71978010174		487251	25	BUSETA	69,100	79,465
UAO806	2007	9GCNPR71578010270		488099	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO912	2007	9GCNPR71178010394		493762	30	BUSETA	92,700	106,605
UAP019	2007	9GCNPR71X78010409		494480	29	BUSETA	92,700	106,605
UAP194	2007	9GCNPR71578010382		489862	25	BUSETA	69,100	79,465
XVP921	2007	9GCNPR71778008648		358602	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO169	2007	9GCNPR71278009495		387172	25	BUSETA	69,100	79,465
UAO313	2007	9GCNPR71X78009650		434714	31	BUS	92,700	106,605
UAO387	2007	9GCNPR71378009537		394024	31	BUS	92,700	106,605
UAO395	2007	9GCNPR71578009720		455139	31	BUS	92,700	106,605
UAO398	2007	9GCNPR71778009721		455132	31	BUS	92,700	106,605
UAO250	2007	9GCNPR71778009623		432595	29	BUSETA	92,700	106,605
UAO298	2007	9GCNPR71578009622		432540	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO365	2007	9GCNPR71978009462		389745	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO602	2007	9GCNPR71378009621		432545	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO760	2007	9GCNPR71878009906		470419	31	BUS	92,700	106,605
SEK963	2007	9GCNPR71578008972		373264	31	BUS	92,700	106,605
SEK964	2007	9GCNPR71278008900		371156	31	BUS	92,700	106,605
SEK966	2007	9GCNPR71778008911		371034	31	BUS	92,700	106,605
SEK971	2007	9GCNPR71278008878		369820	31	BUS	92,700	106,605
SEK974	2007	9GCNPR71478008896		371139	31	BUS	92,700	106,605
SEK975	2007	9GCNPR71078008927		371950	31	BUS	92,700	106,605
SEK989	2007	9GCNPR71278008895		370311	31	BUS	92,700	106,605
UAN646	2007	9GCNPR71378008727		361839	31	BUS	92,700	106,605
UAN647	2007	9GCNPR71178008726		361950	31	BUS	92,700	106,605
UAN662	2007	9GCNPR71X78008725		361945	31	BUS	92,700	106,605
UAN663	2007	9GCNPR71578008728		361825	31	BUS	92,700	106,605
UAN664	2007	9GCNPR71478008459		354081	26	BUSETA	92,700	106,605
UAN665	2007	9GCNPR71878008724		361954	31	BUS	92,700	106,605
UAN794	2007	9GCNPR71778008925		371948	31	BUS	92,700	106,605
UAN795	2007	9GCNPR71578008924		371954	31	BUS	92,700	106,605

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)	
UAO262	2007	9GCNPR137B009540		394028	31	BUS	92,700	106,605
UAO302	2007	9GCNPR167B009824		462616	31	BUS	92,700	106,605
UAO680	2007	9GCNPR157B010091		476466	31	BUS	92,700	106,605
UAO722	2007	9GCNPR187B009842		463261	31	BUS	92,700	106,605
UAO758	2007	9GCNPR167B009905		470410	31	BUS	92,700	106,605
UAO384	2007	9GCNPR167B009516		417834	31	BUS	92,700	106,605
UAO441	2007	9GCNPR147B009479		387147	31	BUS	92,700	106,605
UAO586	2007	9GCNPR137B010087		475551	31	BUS	92,700	106,605
UAO587	2007	9GCNPR1X7B010023		470343	31	BUS	92,700	106,605
UAO665	2007	9GCNPR137B010123		480227	31	BUS	92,700	106,605
UAO705	2007	9GCNPR177B010299		490376	31	BUS	92,700	106,605
UAO714	2007	9GCNPR157B010124		480230	31	BUS	92,700	106,605
UAO761	2007	9GCNPR117B009990		474382	31	BUS	92,700	106,605
UAO793	2007	9GCNPR127B010422		494540	31	BUS	92,700	106,605
UAO794	2007	9GCNPR147B010423		494534	31	BUS	92,700	106,605
UAP078	2007	9GCNPR167B010424		494538	31	BUS	92,700	106,605
UAP124	2007	9GCNPR127B010193		485917	50	BUS	116,300	133,745
UAQ011	2007	9GCNPR167B010326		490938	31	BUS	92,700	106,605
UAN447	2007	9GCNPR177B008326		345615	31	BUSETA	92,700	106,605
UAN487	2007	9GCNPR137B008436		351515	30	BUSETA	92,700	106,605
UAN553	2007	9GCNPR127B008640		358574	30	BUSETA	92,700	106,605
UAN586	2007	9GCNPR167B008642		358567	30	BUSETA	92,700	106,605
UAN835	2007	9GCNPR187B008822		368427	30	BUSETA	92,700	106,605
UAN856	2007	9GCNPR157B008437		351513	29	BUSETA	92,700	106,605
UAN860	2007	9GCNPR177B008830		368358	29	BUSETA	92,700	106,605
UAN917	2007	9GCNPR147B009031		373927	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO644	2007	9GCNPR157B010267		488118	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO668	2007	9GCNPR137B010266		488111	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO702	2007	9GCNPR167B010391		492766	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO782	2007	9GCNPR117B010377		492746	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO800	2007	9GCNPR127B010307		489108	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO817	2007	9GCNPR197B010272		488113	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO861	2007	9GCNPR187B010411		494478	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO939	2007	9GCNPR1X7B010393		492762	30	BUSETA	92,700	106,605
UAP036	2007	9GCNPR137B010395		493764	29	BUSETA	92,700	106,605
UAP065	2007	9GCNPR137B010378		492769	30	BUSETA	92,700	106,605
UAP073	2007	9GCNPR157B010396		493766	29	BUSETA	92,700	106,605
UAP077	2007	9GCNPR1X7B010412		494524	29	BUSETA	92,700	106,605
UAP129	2007	9GCNPR117B010413		494484	30	BUSETA	92,700	106,605
UAP245	2007	9GCNPR177B010397		493758	29	BUSETA	92,700	106,605
UAN577	2007	9GCNPR157B008650		358628	30	BUSETA	92,700	106,605
UAN725	2007	9GCNPR177B008696		360861	31	BUSETA	92,700	106,605
UAN726	2007	9GCNPR137B008694		360876	29	BUSETA	92,700	106,605
UAN728	2007	9GCNPR197B008697		360900	29	BUSETA	92,700	106,605
UAN750	2007	9GCNPR127B008699		360892	29	BUSETA	92,700	106,605
UAN762	2007	9GCNPR107B008698		361610	29	BUSETA	92,700	106,605
UAN864	2007	9GCNPR157B008700		361612	29	BUSETA	92,700	106,605
UAN867	2007	9GCNPR157B008695		360868	29	BUSETA	92,700	106,605
UAN880	2007	9GCNPR107B008703		361615	30	BUSETA	92,700	106,605
UAN914	2007	9GCNPR187B009128		378693	30	BUSETA	92,700	106,605
UAN992	2007	9GCNPR197B008702		361532	30	BUSETA	92,700	106,605
UAN843	2007	9GCNPR127B009142		378335	30	BUSETA	92,700	106,605
UAN883	2007	9GCNPR197B008831		368926	30	BUSETA	92,700	106,605
UAN918	2007	9GCNPR107B008829		368372	30	BUSETA	92,700	106,605
UAN937	2007	9GCNPR137B009022		373958	30	BUSETA	92,700	106,605
UAN938	2007	9GCNPR117B009021		373878	30	BUSETA	92,700	106,605
UAN939	2007	9GCNPR167B009127		378730	30	BUSETA	92,700	106,605
UAN994	2007	9GCNPR187B009033		374355	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO020	2007	9GCNPR197B009221		381279	29	BUSETA	92,700	106,605
UAO023	2007	9GCNPR127B009223		381305	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO040	2007	9GCNPR167B009225		381299	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO041	2007	9GCNPR117B009231		381311	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO047	2007	9GCNPR197B008828		368382	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO055	2007	9GCNPR137B009232		381316	29	BUSETA	92,700	106,605
UAO056	2007	9GCNPR107B009236		382186	29	BUSETA	92,700	106,605
UAO074	2007	9GCNPR107B009222		381284	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO142	2007	9GCNPR107B009219		381297	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO173	2007	9GCNPR187B009615		426749	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO176	2007	9GCNPR127B009612		426733	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO272	2007	9GCNPR197B009610		426729	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO301	2007	9GCNPR167B009614		426736	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO304	2007	9GCNPR117B009911		469892	29	BUSETA	92,700	106,605
UAO374	2007	9GCNPR177B009363		387710	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO516	2007	9GCNPR137B009912		469933	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO801	2007	9GCNPR117B010136		481302	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO851	2007	9GCNPR157B010138		482810	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO873	2007	9GCNPR107B009964		474946	30	BUSETA	92,700	106,605
XVU322	2007	9GCNPR137B009036		374385	31	BUSETA	92,700	106,605
SEK977	2007	9GCNPR117B008919		371255	31	BUS	92,700	106,605
UAN790	2007	9GCNPR127B008928		371965	31	BUS	92,700	106,605
UAN820	2007	9GCNPR107B008930		371880	31	BUS	92,700	106,605
UAN855	2007	9GCNPR197B008926		371931	31	BUS	92,700	106,605
UAO081	2007	9GCNPR147B009305		373499	31	BUS	92,700	106,605

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)	
UAO115	2007	9GCNPR167B009306		383586	31	BUS	92,700	106,605
UAO211	2007	9GCNPR147B009594		424901	31	BUS	92,700	106,605
UAO240	2007	9GCNPR177B009539		394048	31	BUS	92,700	106,605
UAO241	2007	9GCNPR187B009551		394044	31	BUS	92,700	106,605
UAO320	2007	9GCNPR1X7B009552		394041	31	BUS	92,700	106,605
UAO340	2007	9GCNPR117B009553		409312	31	BUS	92,700	106,605
UAO423	2007	9GCNPR167B009810		462627	32	BUS	92,700	106,605
UAO575	2007	9GCNPR197B008781		365167	31	BUS	92,700	106,605
UAO598	2007	9GCNPR1X7B009843		463226	31	BUS	92,700	106,605
UAP018	2007	9GCNPR147B009806		462604	31	BUS	92,700	106,605
UAP098	2007	9GCNPR187B009825		462620	31	BUS	92,700	106,605
UAP136	2007	9GCNPR167B009807		462607	31	BUS	92,700	106,605
UAP220	2007	9GCNPR147B009840		463251	32	BUS	92,700	106,605
UAO146	2007	9GCNPR127B009464		399017	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO299	2007	9GCNPR117B009777		463178	29	BUSETA	92,700	106,605
SEK965	2007	9GCNPR167B008947		372840	31	BUS	92,700	106,605
SEK967	2007	9GCNPR107B008894		369905	31	BUS	92,700	106,605
SEK968	2007	9GCNPR177B008892		369909	31	BUS	92,700	106,605
SEK969	2007	9GCNPR167B008897		371133	31	BUS	92,700	106,605
SEK970	2007	9GCNPR197B008876		369719	31	BUS	92,700	106,605
SEK972	2007	9GCNPR107B008944		372831	31	BUS	92,700	106,605
SEK973	2007	9GCNPR157B008910		371148	31	BUS	92,700	106,605
SEK976	2007	9GCNPR167B008933		371927	31	BUS	92,700	106,605
SEK978	2007	9GCNPR197B008893		369907	31	BUS	92,700	106,605
SEK979	2007	9GCNPR147B008932		371871	31	BUS	92,700	106,605
SEK980	2007	9GCNPR187B008948		372855	31	BUS	92,700	106,605
SEK981	2007	9GCNPR147B008929		371959	31	BUS	92,700	106,605
SEK982	2007	9GCNPR187B008920		371230	31	BUS	92,700	106,605
SEK983	2007	9GCNPR177B008942		371923	31	BUS	92,700	106,605
SEK984	2007	9GCNPR187B008951		372861	31	BUS	92,700	106,605
SEK985	2007	9GCNPR1X7B008949		372863	31	BUS	92,700	106,605
SEK986	2007	9GCNPR127B008945		372818	31	BUS	92,700	106,605
SEK987	2007	9GCNPR147B008946		372851	31	BUS	92,700	106,605
SEK988	2007	9GCNPR167B008950		372877	31	BUS	92,700	106,605
SEK990	2007	9GCNPR167B008902		370334	31	BUS	92,700	106,605
SEK991	2007	9GCNPR147B008901		370313	31	BUS	92,700	106,605
SEK992	2007	9GCNPR157B008941		371939	31	BUS	92,700	106,605
UAO652	2007	9GCNPR197B010093		476475	31	BUS	92,700	106,605
UAO663	2007	9GCNPR127B010033		474860	31	BUS	92,700	106,605
UAO664	2007	9GCNPR137B010090		476449	31	BUS	92,700	106,605
UAO735	2007	9GCNPR177B010092		476480	31	BUS	92,700	106,605
UAO749	2007	9GCNPR107B010094		476487	31	BUS	92,700	106,605
UAO777	2007	9GCNPR137B009991		474394	31	BUS	92,700	106,605
UAO591	2007	9GCNPR1X7B010068		475554	29	BUSETA	92,700	106,605
UAO835	2007	9GCNPR167B009757		461935	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO869	2007	9FPV126B072000720		1815510	25	BUSETA	69,100	79,465
UAN889	2007	9FPV126B072000444		1795934	25	BUSETA	69,100	79,465
UAO194	2007	9FPV126B072000446		1796456	30	BUSETA	92,700	106,605
UAO393	2007	9FPV126B072000615		1810740	25	BUSETA	69,100	79,465
UAO485	2007	9FPV126B072000650		1811475	25	BUSETA	69,100	79,465
UAO600	2007	9FPV126B072000675		1813504	25	BUSETA	69,100	79,465
UAO778	2007	9FPV126B072000704		1814517	25	BUSETA	69,100	79,465
UAO843	2007	9FPV126B072000705		1814658	25	BUSETA	69,100	79,465
UAO867	2007	9FPV126B072000715		1815500	25	BUSETA	69,100	79,465
UAO882	2007	9FPV126B072000719		1815688	25	BUSETA	69,100	79,465
UAO967	2007	9FPV126B072000690		1813755	25	BUSETA	69,100	79,465
UAP162	2007	9FPV126B072000744		1816596	26	BUSETA	92,700	106,605
UAP164	2007	9FPV126B072000745		1816409	26	BUSETA	92,700	106,605
UAP384	2007	9FPV126B072000757		1817367	25	BUSETA	69,100	79,465
UAP427	2007	9FPV126B072000749		1816507	25	BUSETA	69,100	79,465
UAP583	2007	9FPV126B072000748		1816300	25	BUSETA	69,100	79,465
UAP615	2007	TSU41081935	TD42510862T		31	BUS	92,700	106,605
UAP776	2007	TSU41081749	TD42507238T		30	BUS	92,700	106,605
UAP778	2007	TSU41081786	TD42508765T		31	BUS	92,700	106,605
UAP780	2007	TSU41081747	TD42507256T		31	BUS	92,700	106,605
UAP781	2007	TSU41081821	TD42510579T		31	BUS	92,700	106,605
UAP782	2007	TSU41081785	TD42508659T		31	BUS	92,700	106,605
UAQ570	2008	9GCNPR178B011566		565349	30	BUSETA	95,600	109,940
UAO940	2008	9GCNPR178B010501		496016	31	BUS	95,600	109,940
UAP558	2008	9GCNPR188B011379		550479	31	BUS	95,600	109,940
UAP620	2008	9GCNPR128B011409		537396	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP666	2008	9GCNPR1X8B011271		537812	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP735	2008	9GCNPR178B011563		544134	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP841	2008	9GCNPR1X8B011951		584275	29	BUSETA	95,600	109,940
UAQ021	2008	9GCNPR198B012069		592286	32	BUS	95,600	109,940
XMC356	2008	9GCNPR128B011152		528056	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP074	2008	9GCNPR178B010803		508033	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP869	2008	9GCNPR138B012018		587875	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP899	2008	9GCNPR178B011437		558214	28	BUSETA	95,600	109,940
UAP978	2008	9GCNPR158B011565		565348	30	BUSETA	95,600	109,940
UAQ054	2008	9GCNPR178B011986		587901	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP883	2008	9GCNPR168B011753		573481	31	BUS	95,600	109,940
UAP906	2008	9GCNPR108B011831		582326	31	BUS	95,600	109,940

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)
UAP930	2008	9GCNPR1088012008	588414	31	BUS	95,600	109,940
UAP952	2008	9GCNPR1088011814	580204	31	BUS	95,600	109,940
UAP959	2008	9GCNPR1X88011917	583959	31	BUS	95,600	109,940
UAP960	2008	9GCNPR1X88011643	566784	31	BUS	95,600	109,940
UAQ002	2008	9GCNPR1188011918	583694	31	BUS	95,600	109,940
UAQ039	2008	9GCNPR1788011910	583963	31	BUS	95,600	109,940
UAQ040	2008	9GCNPR1388012066	592281	31	BUS	95,600	109,940
UAQ068	2008	9GCNPR1X88011996	589408	31	BUS	95,600	109,940
UAQ071	2008	9GCNPR1788012006	589761	31	BUS	95,600	109,940
UAQ085	2008	9GCNPR1588012005	587887	31	BUS	95,600	109,940
UAQ347	2008	9GCNPR1588011985	587899	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP938	2008	9GCNPR1088011571	566038	25	BUSETA	71,200	81,880
UAP939	2008	9GCNPR1988011570	544140	25	BUSETA	71,200	81,880
UAO890	2008	9GCNPR1588010531	497570	31	BUS	95,600	109,940
UAO899	2008	9GCNPR1288010535	497577	31	BUS	95,600	109,940
UAP020	2008	9GCNPR1088010534	497581	31	BUS	95,600	109,940
UAP230	2008	9GCNPR1388010835	509680	31	BUS	95,600	109,940
UAP334	2008	9GCNPR1288011085	534270	30	BUS	95,600	109,940
UAP349	2008	9GCNPR1588010836	509677	31	BUS	95,600	109,940
UAP393	2008	9GCNPR1488011041	526305	31	BUS	95,600	109,940
UAP431	2008	9GCNPR1288011037	533419	31	BUS	95,600	109,940
UAP476	2008	9GCNPR1988011083	534317	31	BUS	95,600	109,940
UAP569	2008	9GCNPR1688011378	550483	31	BUS	95,600	109,940
UAP582	2008	9GCNPR1288011605	567814	31	BUS	95,600	109,940
UAP597	2008	9GCNPR1788010725	504453	31	BUS	95,600	109,940
UAP600	2008	9GCNPR1388011595	561295	31	BUS	95,600	109,940
UAP606	2008	9GCNPR1288011541	564668	31	BUS	95,600	109,940
UAP630	2008	9GCNPR1888011382	550485	31	BUS	95,600	109,940
UAP639	2008	9GCNPR1688011607	567965	31	BUS	95,600	109,940
UAP650	2008	9GCNPR1088011599	566994	31	BUS	95,600	109,940
UAP660	2008	9GCNPR1988011603	566032	31	BUS	95,600	109,940
UAP677	2008	9GCNPR1788011602	566022	31	BUS	95,600	109,940
UAP679	2008	9GCNPR1588011615	567974	31	BUS	95,600	109,940
UAP680	2008	9GCNPR1788011647	570444	31	BUS	95,600	109,940
UAP696	2008	9GCNPR1988011651	570863	32	BUS	95,600	109,940
UAP697	2008	9GCNPR1788011650	570446	32	BUS	95,600	109,940
UAP758	2008	9GCNPR1388011628	570020	31	BUS	95,600	109,940
UAP771	2008	9GCNPR1588011601	566023	31	BUS	95,600	109,940
UAP772	2008	9GCNPR1X88011691	573825	32	BUS	95,600	109,940
UAP788	2008	9GCNPR1188011627	569761	31	BUS	95,600	109,940
UAP801	2008	9GCNPR1988011648	570434	31	BUS	95,600	109,940
UAP808	2008	9GCNPR1388011810	582322	31	BUS	95,600	109,940
UAP842	2008	9GCNPR1288011765	580029	31	BUS	95,600	109,940
UAP860	2008	9GCNPR1388011886	584962	31	BUS	95,600	109,940
UAP861	2008	9GCNPR1488011766	580024	31	BUS	95,600	109,940
UAP865	2008	9GCNPR1388011855	577620	31	BUS	95,600	109,940
UAP871	2008	9GCNPR1388011600	566991	31	BUS	95,600	109,940
UAP880	2008	9GCNPR1988011889	583970	31	BUS	95,600	109,940
UAP887	2008	9GCNPR1188011644	566793	31	BUS	95,600	109,940
UAP890	2008	9GCNPR1588011646	570435	31	BUS	95,600	109,940
UAP910	2008	9GCNPR1088011604	567611	31	BUS	95,600	109,940
UAP936	2008	9GCNPR1888011642	570228	31	BUS	95,600	109,940
UAP961	2008	9GCNPR1688011882	583160	31	BUS	95,600	109,940
UAP962	2008	9GCNPR1588011887	584958	31	BUS	95,600	109,940
UAP999	2008	9GCNPR1888011981	589439	31	BUS	95,600	109,940
UAQ065	2008	9GCNPR1688011493	563421	31	BUS	95,600	109,940
UAQ066	2008	9GCNPR1588012084	593404	31	BUS	95,600	109,940
UAQ120	2008	9GCNPR1888011494	563398	31	BUS	95,600	109,940
UAQ141	2008	9GCNPR1588011890	583974	31	BUS	95,600	109,940
UAQ251	2008	9GCNPR1788012085	586715	31	BUS	95,600	109,940
UAQ409	2008	9GCNPR1888011978	586849	32	BUS	95,600	109,940
UAO969	2008	9GCNPR1988010659	504081	30	BUSETA	95,600	109,940
UAO972	2008	9GCNPR1488010861	510663	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP000	2008	9GCNPR1988010631	502150	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP008	2008	9GCNPR1X88010654	504067	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP025	2008	9GCNPR1688010800	508992	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP026	2008	9GCNPR1888010801	508987	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP046	2008	9GCNPR1688010862	510659	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP051	2008	9GCNPR1388010852	511067	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP053	2008	9GCNPR1988010662	504069	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP055	2008	9GCNPR1888010653	503233	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP088	2008	9GCNPR1588010657	504061	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP095	2008	9GCNPR1788010904	516108	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP099	2008	9GCNPR1988010953	518239	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP122	2008	9GCNPR1088010629	502172	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP125	2008	9GCNPR1188010655	503240	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP132	2008	9GCNPR1388010978	525056	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP158	2008	9GCNPR1888010863	510646	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP210	2008	9GCNPR1388010656	504059	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP246	2008	9GCNPR1588010979	525078	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP247	2008	9GCNPR1188010980	525385	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP260	2008	9GCNPR1588010903	521722	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP271	2008	9GCNPR1188010994	520298	29	BUSETA	95,600	109,940

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)
UAP281	2008	9GCNPR71388010981	524617	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP325	2008	9GCNPR71688010974	518991	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP333	2008	9GCNPR71X88010802	509057	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP346	2008	9GCNPR71788010997	520308	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP350	2008	9GCNPR71588010996	520323	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP365	2008	9GCNPR71388010995	520320	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP400	2008	9GCNPR71188011112	527582	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP405	2008	9GCNPR71888010975	518997	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP428	2008	9GCNPR71588011002	520313	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP432	2008	9GCNPR71188010851	510673	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP434	2008	9GCNPR71788010658	504075	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP446	2008	9GCNPR71988010970	524647	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP458	2008	9GCNPR71688011204	528033	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP465	2008	9GCNPR71988011116	527576	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP484	2008	9GCNPR71588011212	528034	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP488	2008	9GCNPR71788011003	520315	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP502	2008	9GCNPR71X88010993	520305	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP510	2008	9GCNPR71888011270	537806	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP511	2008	9GCNPR71888011205	528040	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP512	2008	9GCNPR71888011284	532463	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP539	2008	9GCNPR71988011293	540132	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP540	2008	9GCNPR71488011198	528036	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP542	2008	9GCNPR71188011269	516432	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP552	2008	9GCNPR71688011509	561713	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP561	2008	9GCNPR71488011282	532710	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP562	2008	9GCNPR71788011440	557222	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP564	2008	9GCNPR71188011286	537770	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP580	2008	9GCNPR71588011436	541447	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP613	2008	9GCNPR71388011564	565331	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP647	2008	9GCNPR71688011283	532464	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP655	2008	9GCNPR71988011522	543444	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP693	2008	9GCNPR71788011552	565342	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP701	2008	9GCNPR71388011211	528038	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP720	2008	9GCNPR71088011568	565065	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP725	2008	9GCNPR71X88011111	527560	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP740	2008	9GCNPR71688011431	540894	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP755	2008	9GCNPR71188011434	556609	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP809	2008	9GCNPR71988011567	565333	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP814	2008	9GCNPR71688011722	573923	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP875	2008	9GCNPR71688011512	561717	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP911	2008	9GCNPR71888012001	587890	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP919	2008	9GCNPR71988011553	565336	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP929	2008	9GCNPR71988011990	587903	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP934	2008	9GCNPR71X88012002	587893	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP980	2008	9GCNPR71788011521	543458	29	BUSETA	95,600	109,940
UAQ017	2008	9GCNPR71088010811	505964	29	BUSETA	95,600	109,940
UAQ018	2008	9GCNPR71388010804	508053	29	BUSETA	95,600	109,940
UAQ083	2008	9GCNPR71888011950	585869	29	BUSETA	95,600	109,940
UAQ109	2008	9GCNPR71088011540	565328	30	BUSETA	95,600	109,940
UAQ189	2008	9GCNPR71088011117	527567	29	BUSETA	95,600	109,940
UAQ355	2008	9GCNPR71988011987	589421	30	BUSETA	95,600	109,940
UAQ383	2008	9GCNPR71588010805	508030	29	BUSETA	95,600	109,940
UAQ407	2008	9GCNPR71588011551	565324	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP279	2008	9GCNPR71688010957	518255	29	BUSETA	95,600	109,940
UAP704	2008	9GCNPR71288011281	532713	30	BUSETA	95,600	109,940
UAP733	2008	9GCNPR71488011539	565032	30	BUSETA	95,600	109,940
UAQ709	2008	9FPV126B082000926	1822826	26	BUSETA	95,600	109,940
UAP320	2008	9FPV126B082000784	1817979	25	BUSETA	71,200	81,880
UAP538	2008	9FPV126B082000829	1819638	25	BUSETA	71,200	81,880
UAP576	2008	9FPV126B082000823	1820137	25	BUSETA	71,200	81,880
UAP598	2008	9FPV126B082000824	1820153	25	BUSETA	71,200	81,880
UAP619	2008	9FPV126B082000849	1819402	25	BUSETA	71,200	81,880
UAP699	2008	9FPV126B082000798	1818453	25	BUSETA	71,200	81,880
UAP730	2008	9FPV126B082000821	1820067	25	BUSETA	71,200	81,880
UAP738	2008	9FPV126B082000852	1820052	25	BUSETA	71,200	81,880
UAP759	2008	9FPV126B082000854	1820085	25	BUSETA	71,200	81,880
UAP760	2008	9FPV126B082000863	1819951	25	BUSETA	71,200	81,880
UAP770	2008	9FPV126B082000878	1820835	25	BUSETA	71,200	81,880
UAP789	2008	9FPV126B082000888	1821743	36	BUSETA	119,600	137,540
UAP811	2008	9FPV126B082000868	1821272	25	BUSETA	71,200	81,880
UAP815	2008	9FPV126B082000861	1819582	25	BUSETA	71,200	81,880
UAP843	2008	9FPV126B082000887	1821689	27	BUSETA	95,600	109,940
UAP866	2008	9FPV126B082000877	1820855	25	BUSETA	71,200	81,880
UAQ084	2008	9FPV126B082000898	1821311	27	BUSETA	95,600	109,940
UAQ096	2008	9FPV126B082000939	1825295	27	BUSETA	95,600	109,940
UAQ105	2008	9FPV126B082000902	1822047	26	BUSETA	95,600	109,940
UAQ118	2008	9FPV126B082000883	1821390	25	BUSETA	71,200	81,880
UAQ119	2008	9FPV126B082000881	1821353	27	BUSETA	95,600	109,940
UAQ121	2008	9FPV126B082000875	1821019	26	BUSETA	95,600	109,940
UAQ122	2008	9FPV126B082000890	1821677	26	BUSETA	95,600	109,940
UAQ123	2008	9FPV126B082000897	1821545	27	BUSETA	95,600	109,940
UAQ132	2008	9FPV126B082000903	1821945	25	BUSETA	71,200	81,880
UAQ137	2008	9FPV126B082000904	1821939	27	BUSETA	95,600	109,940

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)	
UAQ138	2008	9FPV126B082000882		1821345	27	BUSETA	95,600	109,940
UAQ156	2008	9FPV126B082000876		1820885	25	BUSETA	71,200	81,880
UAQ289	2008	9FPV126B082000889		1821663	25	BUSETA	71,200	81,880
UAQ430	2008	9FPV126B082000905		1822026	25	BUSETA	71,200	81,880
UAQ441	2008	9FPV126B082000886		1821637	28	BUSETA	95,600	109,940
UAQ506	2008	9FPV126B082000906		1821805	25	BUSETA	71,200	81,880
UAQ576	2008	9FPV126B082000915		1822665	25	BUSETA	71,200	81,880
UAQ592	2008	9FPV126B082000910		1822072	25	BUSETA	71,200	81,880
UAQ608	2008	9FPV126B082000929		1822901	25	BUSETA	71,200	81,880
UAQ627	2008	9FPV126B082000912		1822564	25	BUSETA	71,200	81,880
UAQ654	2008	9FPV126B082000913		1822588	25	BUSETA	71,200	81,880
UAQ323	2008	9FPV126B082000907		1821957	25	BUSETA	71,200	81,880
UAQ561	2008	9FPV126B082000928		1822933	25	BUSETA	71,200	81,880
UAR771	2008	LGC1BUDH786009667	N8140C0318		29	BUSETA	73,500	84,525
SPH581	2008	LGC1BUDH86009665	N8140C0556		29	BUSETA	73,500	84,525
UAQ903	2008	KMFGA17BP8C900511	D4DB8349797		29	BUSETA	73,500	84,525
UAP947	2008	TSU41082077	TD42511390T		31	BUS	95,600	109,940
UAQ428	2008	TSU41082012	TD42511090T		31	BUS	95,600	109,940
UAQ587	2008	TSU41082004	TD42511075T		31	BUS	95,600	109,940
UAQ691	2008	TSU41082076	TD42511374T		31	BUSETA	95,600	109,940
UAQ821	2008	TSU41082121	TD42512490T		31	BUS	95,600	109,940
UAQ822	2008	TSU41082117	TD42512415T		31	BUS	95,600	109,940
UAQ843	2008	TSU41082118	TD42512460T		31	BUS	95,600	109,940
UAQ847	2008	TSU41082124	TD42512507T		31	BUS	95,600	109,940
UAQ854	2008	TSU41082128	TD42512543T		31	BUS	95,600	109,940
SPI012	2008	TAU41081257	TD42511743T		24	BUSETA	71,200	81,880
UQY819	2008	CKDABFTL08N002720	BD30124167Y		23	BUSETA	71,200	81,880
UAQ405	2009	9GCNPR7169B012371		618160	25	BUSETA	74,700	85,905
UAQ542	2009	9GCNPR7199B012798		635591	25	BUSETA	74,700	85,905
UAQ623	2009	9GCNPR7199B012901		642641	25	BUSETA	74,700	85,905
UAQ668	2009	9GCNPR7109B012897		642645	25	BUSETA	74,700	85,905
UAQ736	2009	9GCNPR7199B012445		619858	31	BUS	100,300	115,345
UAQ744	2009	9GCNPR7169B012824		635532	31	BUSETA	100,300	115,345
UAQ986	2009	9GCNPR7149B116437		676630	31	BUS	100,300	115,345
UAQ994	2009	9GCNPR7139B121015		686886	25	BUSETA	74,700	85,905
UAQ999	2009	9GCNPR7159B121016		686883	25	BUSETA	74,700	85,905
UAR000	2009	9GCNPR7179B121017		686894	25	BUSETA	74,700	85,905
UAR029	2009	9GCNPR7189B118871		682107	31	BUS	100,300	115,345
UAR091	2009	9GCNPR7119B129033		692821	25	BUSETA	74,700	85,905
UAR127	2009	9GCNPR7139B129034		692820	25	BUSETA	74,700	85,905
UAR237	2009	9GCNPR7169B130047		695364	25	BUSETA	74,700	85,905
UAR238	2009	9GCNPR71X9B129032		692824	25	BUSETA	74,700	85,905
UAR241	2009	9GCNPR7189B129031		692814	25	BUSETA	74,700	85,905
UAR243	2009	9GCNPR7129B115397		670149	25	BUSETA	74,700	85,905
UAR282	2009	9GCNPR7109B135891		702103	27	BUS	100,300	115,345
UAR402	2009	9GCNPR71X9B130813		698568	25	BUSETA	74,700	85,905
UAQ112	2009	9GCNPR7139B012179		596960	31	BUS	100,300	115,345
UAQ296	2009	9GCNPR7139B012473		621618	32	BUS	100,300	115,345
UAQ299	2009	9GCNPR7119B012472		621615	32	BUS	100,300	115,345
UAQ435	2009	9GCNPR7129B012545		624536	31	BUS	100,300	115,345
UAQ114	2009	9GCNPR7119B012178		595405	31	BUS	100,300	115,345
UAQ149	2009	9GCNPR7199B012249		605193	31	BUS	100,300	115,345
UAQ191	2009	9GCNPR7139B012263		607830	31	BUS	100,300	115,345
UAQ220	2009	9GCNPR7149B012241		605196	31	BUS	100,300	115,345
UAQ238	2009	9GCNPR7189B012310		615509	31	BUS	100,300	115,345
UAQ250	2009	9GCNPR7169B012452		621594	31	BUS	100,300	115,345
UAQ298	2009	9GCNPR7179B012251		608851	32	BUS	100,300	115,345
UAQ333	2009	9GCNPR7169B012449		620008	31	BUS	100,300	115,345
UAQ337	2009	9GCNPR7119B012438		619875	31	BUS	100,300	115,345
UAQ371	2009	9GCNPR7139B012439		619876	31	BUS	100,300	115,345
UAQ384	2009	9GCNPR7109B012432		619125	31	BUS	100,300	115,345
UAQ390	2009	9GCNPR71X9B012311		610880	34	BUS	100,300	115,345
UAQ415	2009	9GCNPR7109B012463		621586	31	BUS	100,300	115,345
UAQ429	2009	9GCNPR71X9B012437		619868	31	BUS	100,300	115,345
UAQ454	2009	9GCNPR7149B012451		621588	31	BUS	100,300	115,345
UAQ480	2009	9GCNPR71X9B012471		621592	31	BUS	100,300	115,345
UAQ482	2009	9GCNPR7189B012436		618807	31	BUS	100,300	115,345
UAQ494	2009	9GCNPR7159B012815		638569	31	BUS	100,300	115,345
UAQ495	2009	9GCNPR7139B012814		638567	31	BUS	100,300	115,345
UAQ514	2009	9GCNPR7119B012309		610879	31	BUS	100,300	115,345
UAQ522	2009	9GCNPR7199B012400		619885	31	BUS	100,300	115,345
UAQ534	2009	9GCNPR7199B012459		623777	31	BUS	100,300	115,345
UAQ553	2009	9GCNPR71X9B012812		638564	32	BUS	100,300	115,345
UAQ602	2009	9GCNPR7139B012862		639623	31	BUS	100,300	115,345
UAQ616	2009	9GCNPR7189B012968		644732	31	BUS	100,300	115,345
UAQ647	2009	9GCNPR7119B012441		619447	31	BUS	100,300	115,345
UAQ657	2009	9GCNPR7169B012970		644714	31	BUS	100,300	115,345
UAQ697	2009	9GCNPR71X9B013040		649268	31	BUS	100,300	115,345
UAQ746	2009	9GCNPR7199B013031		649272	31	BUS	100,300	115,345
UAQ770	2009	9GCNPR7129B012433		619148	31	BUS	100,300	115,345
UAQ777	2009	9GCNPR7149B012868		637170	31	BUS	100,300	115,345
UAQ778	2009	9GCNPR7119B012696		634968	31	BUS	100,300	115,345
UAQ800	2009	9GCNPR71X9B012695		635044	31	BUS	100,300	115,345

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)	
UAQ835	2009	9GCNPR71598012796		637258	31	BUS	100,300	115,345
UAQ845	2009	9GCNPR71X9B012969		644728	31	BUS	100,300	115,345
UAQ935	2009	9GCNPR7149B012871		637411	32	BUS	100,300	115,345
UAQ974	2009	9GCNPR7149B109956		661001	30	BUS	100,300	115,345
UAR065	2009	9GCNPR7109B127483		695710	31	BUS	100,300	115,345
UAR102	2009	9GCNPR7109B013032		646976	32	BUS	100,300	115,345
UAR156	2009	9GCNPR71X9B127247		695712	31	BUS	100,300	115,345
UAR177	2009	9GCNPR7189B127246		695713	31	BUS	100,300	115,345
UAR182	2009	9GCNPR7129B012237		602164	31	BUS	100,300	115,345
UAR257	2009	9GCNPR7199B160112		705071	31	BUS	100,300	115,345
UAR343	2009	9GCNPR71X9B128270		695907	31	BUS	100,300	115,345
UAR397	2009	9GCNPR7129B162588		708690	31	BUS	100,300	115,345
UAR398	2009	9GCNPR7189B162370		705407	31	BUS	100,300	115,345
UAR400	2009	9GCNPR7199B162586		705207	31	BUS	100,300	115,345
UAR434	2009	9GCNPR7159B160107		705078	31	BUS	100,300	115,345
UAR438	2009	9GCNPR7129B136735		702673	31	BUS	100,300	115,345
UAR441	2009	9GCNPR7199B162104		705412	31	BUS	100,300	115,345
UAR442	2009	9GCNPR7109B162590		708654	31	BUS	100,300	115,345
UAR475	2009	9GCNPR7149B162589		708693	31	BUSETA	100,300	115,345
UAQ256	2009	9GCNPR71X9B012468		619129	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ382	2009	9GCNPR7199B012469		621949	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ387	2009	9GCNPR7169B012662		631113	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ442	2009	9GCNPR7169B012497		622046	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ453	2009	9GCNPR7129B012688		633036	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ455	2009	9GCNPR7109B012740		633804	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ475	2009	9GCNPR7199B012651		630614	30	BUSETA	100,300	115,345
UAQ487	2009	9GCNPR7149B012661		631097	30	BUSETA	100,300	115,345
UAQ521	2009	9GCNPR7159B012426		618753	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ591	2009	9GCNPR7199B012665		631101	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ615	2009	9GCNPR7139B012666		631100	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ625	2009	9GCNPR7129B012898		640794	30	BUSETA	100,300	115,345
UAQ671	2009	9GCNPR7199B012942		648103	30	BUSETA	100,300	115,345
UAQ678	2009	9GCNPR7159B107102		649506	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ679	2009	9GCNPR7169B107108		649731	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ687	2009	9GCNPR7179B107103		649714	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ688	2009	9GCNPR7199B107104		649718	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ698	2009	9GCNPR7149B012739		633806	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ705	2009	9GCNPR7129B107106		649709	30	BUSETA	100,300	115,345
UAQ711	2009	9GCNPR7199B012672		631441	30	BUSETA	100,300	115,345
UAQ718	2009	9GCNPR7149B107107		649712	30	BUSETA	100,300	115,345
UAQ721	2009	9GCNPR7199B108098		649929	30	BUSETA	100,300	115,345
UAQ745	2009	9GCNPR7169B108095		647256	30	BUSETA	100,300	115,345
UAQ747	2009	9GCNPR7129B012741		633797	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ767	2009	9GCNPR7109B107105		649722	30	BUSETA	100,300	115,345
UAQ789	2009	9GCNPR7109B012690		633803	30	BUSETA	100,300	115,345
UAQ830	2009	9GCNPR71X9B108097		649911	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ840	2009	9GCNPR7139B012943		648108	30	BUSETA	100,300	115,345
UAQ858	2009	9GCNPR7199B111461		661837	30	BUSETA	100,300	115,345
UAQ900	2009	9GCNPR7149B111464		660693	30	BUSETA	100,300	115,345
UAQ939	2009	9GCNPR7189B111466		660696	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ993	2009	9GCNPR7159B116267		678050	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ995	2009	9GCNPR7109B114121		667420	29	BUSETA	100,300	115,345
UAR036	2009	9GCNPR7199B112786		666214	29	BUSETA	100,300	115,345
UAR061	2009	9GCNPR7139B116932		676024	29	BUSETA	100,300	115,345
UAR071	2009	9GCNPR7149B116924		678240	29	BUSETA	100,300	115,345
UAR075	2009	9GCNPR7129B116923		678337	29	BUSETA	100,300	115,345
UAR090	2009	9GCNPR7109B116922		678345	29	BUSETA	100,300	115,345
UAR092	2009	9GCNPR71X9B116930		675924	29	BUSETA	100,300	115,345
UAR093	2009	9GCNPR7199B116921		678321	29	BUSETA	100,300	115,345
UAR108	2009	9GCNPR7139B130815		698586	29	BUSETA	100,300	115,345
UAR120	2009	9GCNPR7179B116268		678059	29	BUSETA	100,300	115,345
UAR139	2009	9GCNPR7199B116931		676027	29	BUSETA	100,300	115,345
UAR197	2009	9GCNPR7139B133472		699178	29	BUSETA	100,300	115,345
UAQ465	2009	9GCNPR7149B012448		619194	31	BUS	100,300	115,345
UAQ621	2009	9FPV126B092000999		1835484	25	BUSETA	74,700	85,905
UAQ632	2009	9FPV126B092000984		1834390	25	BUSETA	74,700	85,905
UAQ633	2009	9FPV126B092000996		1835585	25	BUSETA	74,700	85,905
UAQ648	2009	9FPV126B092000997		1835519	25	BUSETA	74,700	85,905
UAQ652	2009	9FPV126B092000998		1835630	25	BUSETA	74,700	85,905
UAQ655	2009	9FPV126B092000990		1834570	25	BUSETA	74,700	85,905
UAQ806	2009	9FPV126B092001025		1836304	25	BUSETA	74,700	85,905
UAR117	2009	9FPV126B092001024		1836366	25	BUSETA	74,700	85,905
UAR239	2009	9FPV126B092001036		1837310	25	BUSETA	74,700	85,905
UAR240	2009	9FPV126B092001038		1838234	25	BUSETA	74,700	85,905
UAR525	2009	9FPV126B092001039		1837324	25	BUSETA	74,700	85,905
UAR436	2009	KMFGA17BP9C900683	D4DB8377982		32	BUS	80,900	93,035
UAR192	2009	TSU410821146	TD42512625T		31	BUS	100,300	115,345
UAR193	2009	TSU410821161	TD42512670T		31	BUS	100,300	115,345
UAR494	2009	TSU410821155	TD42512660T		31	BUS	100,300	115,345
UAR583	2009	TSU410821151	TD42512650T		31	BUS	100,300	115,345
UAR725	2009	TSU410821149	TD42512632T		31	BUS	100,300	115,345
UAR962	2009	TSU41082274	TD42513530T		31	BUS	100,300	115,345
SPH372	2010	9GCNPR71A8174879		740108	29	BUSETA	105,300	121,095

APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)
SPH374	2010	9GCNPR71XAB185475	747224	29	BUSETA	105,300	121,095
SPH543	2010	9GCNPR710AB194606	757166	25	BUSETA	78,400	90,160
SPH548	2010	9GCNPR712AB19460	757163	25	BUSETA	78,400	90,160
SPH549	2010	9GCNPR710AB190751	751273	31	BUS	105,300	121,095
SPH551	2010	9GCNPR714AB201959	761369	30	BUSETA	105,300	121,095
SPH619	2010	9GCNPR716AB202188	761363	30	BUSETA	105,300	121,095
SPH620	2010	9GCNPR710AB201960	761375	30	BUSETA	105,300	121,095
SPH649	2010	9GCNPR716AB195422	756308	29	BUSETA	105,300	121,095
SPH777	2010	9GCNPR71XAB202419	761675	30	BUSETA	105,300	121,095
SPH784	2010	9GCNPR717AB192366	752962	29	BUSETA	105,300	121,095
SPH808	2010	9GCNPR718AB205352	762620	30	BUSETA	105,300	121,095
SPH863	2010	9GCNPR71XAB206907	772011	29	BUSETA	105,300	121,095
SPI112	2010	9GCNPR718AB210079	768863	30	BUSETA	105,300	121,095
SPI399	2010	9GCNPR713AB186290	747671	31	BUS	105,300	121,095
SPI421	2010	9GCNPR719AB186293	749210	31	BUS	105,300	121,095
UAR395	2010	9GCNPR714AB166694	717789	25	BUSETA	78,400	90,160
UAR461	2010	9GCNPR715AB171001	732450	27	BUSETA	105,300	121,095
UAR539	2010	9GCNPR719AB166688	710527	25	BUSETA	78,400	90,160
UAR543	2010	9GCNPR717AB166687	717786	25	BUSETA	78,400	90,160
UAR784	2010	9GCNPR711AB177930	742665	29	BUSETA	105,300	121,095
UAR821	2010	9GCNPR717AB177091	741260	27	BUSETA	105,300	121,095
UAR876	2010	9GCNPR71XAB186092	747631	32	BUS	105,300	121,095
UAR943	2010	9GCNPR711AB185672	747245	30	BUSETA	105,300	121,095
XVU388	2010	9GCNPR7187B008819	368402	30	BUSETA	105,300	121,095
UAR894	2010	9GCNPR716AB185473	747970	29	BUSETA	105,300	121,095
SPH418	2010	9GCNPR713AB195426	*756614*	30	BUSETA	105,300	121,095
SPH591	2010	9GCNPR71XAB200850	760539	31	BUSETA	105,300	121,095
SPH703	2010	9GCNPR713AB200849	760548	30	BUSETA	105,300	121,095
SPH789	2010	9GCNPR718AB194613	755168	31	BUS	105,300	121,095
SPH791	2010	9GCNPR718AB193588	754909	31	BUS	105,300	121,095
SPH879	2010	9GCNPR712AB193585	754899	31	BUS	105,300	121,095
UAR985	2010		*745741*	29	BUSETA	105,300	121,095
UAR598	2010	9GCNPR715AB175291	740545	30	BUSETA	105,300	121,095
UAR701	2010	9GCNPR713AB176889	742133	30	BUSETA	105,300	121,095
SPH305	2010	9GCNPR718AB190335	751075	46	BUS	131,900	151,685
SPH806	2010	9GCNPR716AB193380	754017	31	BUS	105,300	121,095
UAR384	2010	9GCNPR710AB169785	717511	31	BUS	105,300	121,095
UAR423	2010	9GCNPR712AB172493	736014	31	BUS	105,300	121,095
UAR544	2010	9GCNPR719AB174872	740602	31	BUS	105,300	121,095
SPH342	2010	9GCNPR714AB192163	753020	30	BUSETA	105,300	121,095
UAR358	2010	9GCNPR714AB167425	711953	29	BUSETA	105,300	121,095
UAR373	2010	9GCNPR716AB167426	711951	29	BUSETA	105,300	121,095
UAR569	2010	9GCNPR71XAB176095	741696	29	BUSETA	105,300	121,095
UAR599	2010	9GCNPR719AB175293	740525	30	BUSETA	105,300	121,095
UAR707	2010	9GCNPR716AB176093	741691	30	BUSETA	105,300	121,095
UAR748	2010	9GCNPR715AB182192	745583	29	BUSETA	105,300	121,095
UAR814	2010	9GCNPR717AB175292	740507	29	BUSETA	105,300	121,095
UAR892	2010	9GCNPR718AB185474	747967	30	BUSETA	105,300	121,095
UAR940	2010	9GCNPR719AB183071	745920	29	BUSETA	105,300	121,095
SPH422	2010	KMFGA17BPAC900795	D4DB9404232	30	BUSETA	292,300	336,145
SPI045	2010	TSU41082348	TD42514287T	31	BUS	105,300	121,095
SPH361	2010	TSU41082311	TD42514065T	31	BUS	105,300	121,095
SPH430	2010	TSU41082315	TD42514089T	31	BUS	105,300	121,095
SPH432	2010	TSU41082313	TD42514080T	31	BUS	105,300	121,095
SPH450	2010	TSU41082310	TD42514052T	31	BUS	105,300	121,095
SPH485	2010	TSU41082320	TD42514111T	31	BUS	105,300	121,095
SPH532	2010	TSU41082318	TD42514103T	31	BUS	105,300	121,095
SPH317	2010	TSU41082307	TD42512134T	31	BUS	105,300	121,095
SPH429	2010	TSU41082308	TD42514050T	31	BUS	105,300	121,095
SPH435	2010	TSU41082309	TD42514051T	31	BUS	105,300	121,095
SPI061	2010	TSU41082356	TD42514392T	31	BUS	105,300	121,095
SPI169	2011	9GCNPR712BB030176	843535	30	BUSETA	136,600	157,090
SPI172	2011	9GCNPR710BB030788	846975	30	BUSETA	136,600	157,090
SPI178	2011	9GCNPR714BB024962	838009	31	BUS	136,600	157,090
SPI194	2011	9GCNPR71XBB028627	840524	31	BUS	136,600	157,090
SPI230	2011	9GCNPR714BB031121	846908	29	BUSETA	136,600	157,090
SPI234	2011	9GCNPR717BB024406	837579	31	BUS	136,600	157,090
SPI278	2011	9GCNPR711BB028628	840523	31	BUS	136,600	157,090
SPI431	2011	9GCNPR711BB044845	862759	31	BUS	136,600	157,090
SPI482	2011	9GCNPR712BB031117	846987	30	BUSETA	136,600	157,090
SPI509	2011	9GCNPR716BB019889	830450	26	BUSETA	136,600	157,090
SPI513	2011	9GCNPR71XBB032709	841833	26	BUSETA	136,600	157,090
SPI558	2011	9GCNPR71XBB042575	857369	31	BUS	136,600	157,090
SPI592	2011	9GCNPR711BB043906	861055	31	BUS	136,600	157,090
SPI637	2011	9GCNPR714BB031118	846979	30	BUSETA	136,600	157,090
SPI677	2011	9GCNPR716BB031119	846924	29	BUSETA	136,600	157,090
SPI691	2011	9GCNPR716BB049152	867894	31	BUS	136,600	157,090
SPI705	2011	9GCNPR712BB049147	867270	26	BUSETA	136,600	157,090
SPI707	2011	9GCNPR713BB033023	841847	26	BUSETA	136,600	157,090
SPH661	2011	9GCNPR718BB000065	788843	25	BUSETA	117,700	135,355
SPI022	2011	9GCNPR710BB015949	827234	31	BUS	136,600	157,090
SPI546	2011	9GCNPR71XBB031415	846961	30	BUSETA	136,600	157,090
SPI566	2011	9GCNPR718BB045927	857695	26	BUSETA	136,600	157,090

**APENDICE No 13
VALOR VEHICULO A CHATARRIZAR(PROPIETARIO SOCIO)**

PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	PASAJEROS	CLASE	VALOR DEL VEHICULO PARA ACREDITAR PATRIMONIO (EN MILES)	VALOR DEL VEHICULO PARA VENTA (EN MILES)
SPI752	2011	JNB0T5U41BA083414	TD42515941T	31	BUS	156,700	180,205
SPI704	2012	9GCNPR718CB001136	892480	31	BUS	162,600	186,990

Los valores establecidos en la columna denominada "Valor del vehiculos para acreditar patrimonio en miles", sera el valor a tener en cuenta para efectos de la determinacion del patrimonio minimo exigido en el pliego de condiciones, para los propietarios que se vinculen como socios del proponente. En este caso el propietario tendra derecho a recibir ademas del valor del vehiculo de acuerdo a la columna antes mencionada un salario minimo mensual durante 6 años (este salario mensual sera ajustado por inflacion anualmente y sera pagado por la fiducia de chatarrizacion del sistema una vez se compruebes de que el propietario ha chatarrizado el vehiculo

NOTA 1:

Los valores establecidos en la columna denominada "Valor del vehiculos para venta en miles", sera el valor a tener en cuenta para efectos del pago del vehiculo del propietario que no desee ser socio del oferente. En este caso el propietario tendra derecho a recibir ademas del valor del vehiculo un salario minimo mensual durante 6 años (este salario mensual sera ajustado por inflacion anualmente y sera pagado por la fiducia de chatarrizacion del sistema una vez se compruebes de que el propietario ha chatarrizado el vehiculo

NOTA 2: